Oriental motor

OXSTEPAZシリーズ/ AZシリーズ搭載電動アクチュエータ miniドライバ RS-485通信タイプ

ユーザーズマニュアル

お買い上げいただきありがとうございます。

このマニュアルには、製品の取り扱いかたや安全上の注意事項を示しています。

[•] マニュアルをよくお読みになり、製品を安全にお使いください。

[•] お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

もくじ

1	はじめ	3	8	IDシェ	:アモード	25
	1-1	お使いになる前に3		8-1	IDシェアモードの概要	25
	1-2	取扱説明書について3		8-2	IDシェアモードの設定のながれ	27
	1-3	製品の概要5		8-3	シェアグループの設定	28
	1-4	システム構成5		8-4	読み出し/書き込みするデータの設定	定 30
2	安全上	-のご注意 6		8-5	読み出し/書き込みの実行	36
3	使用上	_のお願い 8	9	アドレ	ス/コード一覧	44
4		10		9-1 9-2	miniドライバ特有のアドレス/コー miniドライバに対応していない	ド44
	4-1	製品の確認10		-	アドレス/コード	49
	4-2	品名の見方10		9-3	入出力信号 割り付け一覧	50
	4-3	組み合わせ可能な製品10	10	点検・(呆守	
	4-4	銘板の情報10			··· - · 点検	
	4-5	各部の名称と機能11			保証	
	4-6	LEDの表示12			廃棄	
5	設置	13	11		``ルシューティング	
	5-1	設置場所13			通信異常の検出	
	5-2	設置方法13			アラーム	
6	接続	15			インフォメーション	
	6-1	接続例15		11-4	故障の診断と処置	57
	6-2	主電源、制御電源の接続(CN1)16	12	ケーブ	`ル	58
	6-3	RS-485通信ケーブルの接続 (CN3) 17			/ 接続ケーブル(ケーブルタイプ用)	
	6-4	USBケーブルの接続19			接続ケーブル(コネクタタイプ用)	
	6-5	ノイズ対策19			RS-485通信ケーブル	
	6-6	EMC指令/規則への適合20			電源ケーブル	
7	スイッ	, チの設定22	12			
	7-1	プロトコル22	13		タイミングチャート	
	7-2	通信速度 22				
	7-3	号機番号(サーバーアドレス)23			仕様	
	7_1	绞烂斑坑 2 <i>1</i>		13-3	法令•規格	65

はじめに

お使いになる前に 1-1

製品の取り扱いは、電気・機械工学の専門知識を持つ有資格者が行なってください。

お使いになる前に、6ページ[2 安全上のご注意]をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、本文中の警告・注意・ 重要に記載されている内容は、必ずお守りください。

この製品は、一般的な産業機器への組み込み用として設計・製造されています。その他の用途には使用しないでください。 この警告を無視した結果生じた損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

取扱説明書について 1-2

■ 関連する取扱説明書

取扱説明書については、当社のWEBサイトからダウンロードしていただくか、支店・営業所にお問い合わせください。

- AZシリーズ/AZシリーズ搭載電動アクチュエータ miniドライバ RS-485通信タイプ ユーザーズマニュアル (本書)
- AZシリーズ/AZシリーズ搭載電動アクチュエータ 機能編

モーターや電動アクチュエータについては、次の取扱説明書をお読みください。

- 取扱説明書 モーター編
- 取扱説明書 アクチュエータ編
- 電動アクチュエータ 機能設定編

■ 取扱説明書の見方

製品をお使いになるときは、本書とAZシリーズ機能編を併せてお読みください。


本書ではminiドライバ RS-485通信タイプ特有の内容、AZシリーズ機能編ではAZシリーズの製品に共通する内容を説明し ています。本書に記載されていない内容は、AZシリーズ機能編をご覧ください。

制御方法ごとに、ご使用のながれに沿って参照先を示します。


参照先の見方

参照先には、取扱説明書のタイトルを記載しています。

(memo) 参照先のタイトル番号は変更になる場合があります。タイトル名で参照してください。




● Modbus RTU (RS-485通信) で制御する場合



- ※1 電動アクチュエータをお使いの場合、次の内容はRS-485通信では操作できません。サポートソフト**MEXE02**をお使いください。
 - ・ABZOセンサの固定値(パラメータ)をドライバにコピーする
 - ・リカバリーデータファイルの作成とリカバリーの方法
- ※2 「ドライバのLED」については本書をご覧ください。(♪12ページ)

● FAネットワークで制御する場合



- ※1 電動アクチュエータをお使いの場合、次の内容はFAネットワークでは操作できません。サポートソフトMEXE02をお使いください。
 - ・ABZOセンサの固定値(パラメータ)をドライバにコピーする
 - ・リカバリーデータファイルの作成とリカバリーの方法
- ※2 「ドライバのLED」については本書をご覧ください。(♪12ページ)

■ 電源の記載について

本書では、主電源と制御電源を使用する場合の内容を記載しています。 miniドライバは、主電源のみでもお使いいただけます。

主電源のみでお使いいただく場合、「主電源と制御電源」や「制御電源」と記載されている箇所を「主電源」に置き換えてお読みください。

1-3 製品の概要

AZシリーズ miniドライバ RS-485通信タイプは、AZシリーズ製品専用のドライバです。

小型・軽量


外形が47 mm×53 mm×24 mm、質量が56 gと小型・軽量化を実現しました。

● ネットワーク対応

Modbus RTU (RS-485通信) や当社のネットワークコンバータを使ったFAネットワークで、運転データやパラメータを設定したり、運転の実行・停止などを制御できます。

運転データやパラメータは、サポートソフトMEXE02でも設定できます。

1-4 システム構成



- ※1 制御電源を接続すると、主電源が遮断されたときもモニタを継続できます。必要に応じて接続してください。
- ※2 電源を間違えて配線すると、内部の入力回路が短絡するおそれがあるため、サーキットブレーカまたはサーキットプロテクタの接続を推奨します。

2 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損傷を未然に防止するためのものです。内容をよく理解してから製品をお使いください。

★書の理解を深める内容や、関連情報を記載しています。

この警告事項に反した取り扱いをすると、死亡または重傷を負う場合がある内容を示しています。
この注意事項に反した取り扱いをすると、傷害を負うまたは物的損害が発生する場合がある内容を示しています。
製品を正しくお使いいただくために、お客様に必ず守っていただきたい事項を、本文中の関連する取り扱い項目に記載しています。
本書の理解を深める内容や、関連情報を記載しています。

⚠警告

全般

- 爆発性雰囲気、引火性ガスの雰囲気、腐食性の雰囲気、水のかかる場所、および可燃物のそばでは使用しない。火災・感電・ けがの原因になります。
- 設置、接続、運転・操作、点検・故障診断の作業は、適切な資格を有する人が行なう。火災・感電・けが・装置破損の原因になります。
- 通電状態で移動、設置、接続、点検の作業をしない。感電の原因になります。
- 通電中はドライバに触れない。火災・感電の原因になります。
- ドライバのアラーム (保護機能) が発生したときは、原因を取り除いた後でアラーム (保護機能) を解除する。原因を取り除かずに運転を続けると、モーター、ドライバが誤動作して、けが・装置破損の原因になります。

設置

• ドライバは筐体内に設置する。感電・けがの原因になります。

接続

- ドライバの電源入力電圧は、製品の仕様を守る。火災・感電の原因になります。
- 接続図にもとづき、確実に接続する。火災・感電の原因になります。
- 接続ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、挟み込まない。火災・感電の原因になります。

運転

- 停電したときは主電源と制御電源を切る。けが・装置破損の原因になります。
- 運転中はモーターを無励磁にしない。モーターが停止し、保持力がなくなるため、けが・装置破損の原因になります。

修理·分解·改造

• ドライバを分解・改造しない。けが・装置破損の原因になります。

注意

全般

- ドライバの仕様値を超えて使用しない。感電・けが・装置破損の原因になります。
- 指や物をドライバの開口部に入れない。火災・感電・けがの原因になります。
- 運転中や停止後しばらくの間はドライバに触らない。やけどの原因になります。
- ドライバに接続されたケーブルを無理に曲げたり引っ張らない。破損の原因になります。

設置

- 可燃物をドライバの周囲に置かない。火災・やけどの原因になります。
- 通風を妨げる障害物をドライバの周囲に置かない。装置破損の原因になります。

運転

- モーターとドライバは指定された組み合わせで使用する。火災の原因になります。
- ドライバのスイッチを操作するときは、静電防止対策を行なう。ドライバの誤動作や装置破損の原因になります。
- 装置の故障や動作の異常が発生したときに、装置全体が安全な方向へはたらくよう、非常停止装置または非常停止回路を 外部に設置する。けがの原因になります。
- 手動で可動部を動かすときは、モーターを無励磁にする。励磁状態のまま作業すると、けがの原因になります。
- 主電源と制御電源は、一次側と二次側が強化絶縁された直流電源を使用する。感電の原因になります。
- 異常が発生したときは、ただちに運転を停止し、主電源と制御電源を切る。火災・感電・けがの原因になります。

3 使用上のお願い

製品をお使いいただくうえでの制限やお願いについて説明します。

● モーターとドライバは、必ず当社のケーブルを使用して接続してください ケーブルの品名は、58ページで確認してください。

● 絶縁抵抗測定、絶縁耐圧試験を行なうときは、モーターとドライバを切り離してください モーターとドライバを接続した状態で、絶縁抵抗測定、絶縁耐圧試験を行なうと、製品が破損するおそれがあります。

● プラス側を接地した主電源と制御電源を接続するときの注意

ドライバのUSB通信コネクタ、CN1、およびCN2コネクタは絶縁されていません。主電源と制御電源のプラス側を接地するときは、マイナス側を接地した機器(パソコンなど)を接続しないでください。これらの機器とドライバが短絡して、破損するおそれがあります。接続する場合は、機器を接地しないでください。

● NVメモリへのデータ保存

データをNVメモリに書き込んでいる間、および書き込み後5秒以内は、制御電源を切らないでください。書き込みが正常に終了せず、EEPROM異常のアラームが発生する原因になります。NVメモリの書き換え可能回数は、約10万回です。

● ノイズ対策

ノイズ対策については、19ページをご覧ください。

● 同牛

高速で大きな慣性負荷を運転すると、発生する回生エネルギーによって主電源の電圧が上昇し、過電圧のアラームが発生することがあります。ドライバが破損するおそれがあるため、回生電圧が発生しないように運転条件を見直してください。

■ 接続ケーブル使用時の注意点

当社のケーブルを使用する際は、次の点にご注意ください。

● コネクタを挿入するとき


コネクタ本体を持って、まっすぐ確実に差し込んでください。コネクタが傾いたまま差し込むと、端子が破損したり、接続 不良の原因になります。

■ コネクタを抜くとき

コネクタのロック部分を解除しながら、まっすぐ引き抜いてください。ケーブルを持って引き抜くと、コネクタが破損する原因になります。


● ケーブルの曲げ半径

- ケーブルの曲げ半径は、次の値で使用してください。 ケーブルタイプ:ケーブル径の6倍以上 コネクタタイプ:ケーブル径の2.8倍以上
- リード線部分を曲げたり、クランプなどで固定しないでください。 コネクタが破損するおそれがあります。



● ケーブルの固定方法

ケーブルを固定するときは、コネクタの近くを図のように2か所で固定するか、幅広のクランプで固定するなど、コネクタにストレスがかからない対策を施してください。



4 準備

4-1 製品の確認

次のものがすべて揃っていることを確認してください。不足したり破損している場合は、お買い求めの支店・営業所までご連絡ください。

- ドライバ......1台
- 安全にお使いいただくために1部

4-2 品名の見方

ドライバの品名は、銘板に記載された品名で確認してください。 銘板の見方については「4-4 銘板の情報」をご覧ください。

AZD - **K R 2 D** 5

1	シリーズ	AZD:AZシリーズ ドライバ
2	電源入力	K:DC電源入力
3	形状	R:小型
4	追番	
5	種類	D :RS-485通信タイプ

4-3 組み合わせ可能な製品

ドライバと組み合わせが可能な製品は次のとおりです。製品の品名は、銘板で確認してください。

電源の種類	タイプ	適用シリーズ	シリーズ名を 表わす品名※1	品名例	
	ステッピングモーター	AZシリーズ	AZM	AZM46AK	
	電動アクチュエータ	EACシリーズ※2	EACM	EACM2E05AZAK	
		EASシリーズ※2	EASM	EASM4NXD005AZAK	
		EZSシリーズ※2	EZSM	EZSM6D005AZAK	
		DRシリーズ	DR	DR28G2.5B03-AZAKU	
DC入力		雪動アクチュエータ	DRS2シリーズ	DRSM	DRSM60-05A4AZAK
			DGM	DGM85R-AZAK	
		DGⅡシリーズ※2	DGB	DGB85R12-AZAKR	
			DGR	DGR85R36-AZAKHR	
		EHシリーズ※2	EH	EH4-AZAKH	
		Lシリーズ※2	LM	LM4F150AZAK-1	

- ※1 これらの品名で始まる製品と組み合わせることができます。
- ※2 これらの電動アクチュエータは、搭載モーターでCEマーキングの評価を行なっています。搭載モーターの品名は、次の方法で確認できます。

EACシリーズ、EASシリーズ、EZSシリーズ:モーターの銘板で確認してください。


DG II シリーズ、EHシリーズ、Lシリーズ:アクチュエータの銘板に記載されている「P/N (Motor P/N)」で確認してください。

4-4 銘板の情報

図はサンプルです。



4-5 各部の名称と機能



分類 名称 説		説明
LED	C-DAT/C-ERR LED(緑/赤)	RS-485通信の状態を表わします。
LED	POWER/ALARM LED(緑/赤/青)	ドライバの状態を表わします。
		● No.1: 号機設定スイッチ (SW2) と併用して、RS-485通信の号機番号 (サーバーアドレス) を設定します。 出荷時設定: OFF
	機能設定スイッチ(SW1)	● No.2: RS-485通信のプロトコルを設定します。 出荷時設定: ON
スイッチ		No.3: RS-485通信の通信速度を設定します。出荷時設定: ON
		• No.4: 使用しません。
	号機設定スイッチ (SW2)	機能設定スイッチ(SW1)のNo.1と併用して、RS-485通信の号機番号(サーバーアドレス)を設定します。 出荷時設定:1
	終端抵抗設定スイッチ(SW3)	RS-485通信の終端抵抗 (120 Ω) を設定します。 出荷時設定: OFF
	電源コネクタ(CN1)	主電源と制御電源を接続します。
コネクタ	モーター/エンコーダ/電磁ブレーキ コネクタ(CN2)	モーター、エンコーダ、電磁ブレーキを接続します。
コイノソ	RS-485通信コネクタ(CN3)	RS-485通信ケーブルを接続します。
	USB通信コネクタ •~	MEXE02をインストールしたパソコンを接続します。 (USB2.0 mini-Bポート)

4-6 LEDの表示

LEDの表示によって、ドライバの状態やRS-485通信の状態を確認できます。



(memo) [LED (PWR/C-DAT) 色切り替え] パラメータで、POWER/ALARM LEDとC-DAT/C-ERR LEDの点灯色 を緑色から白色に変更できます。

■ POWER/ALARM LED

ドライバの状態を表わします。

LEDの状態	内容
消灯	主電源と制御電源が投入されていません。
緑色が点灯	主電源や制御電源が投入されています。
赤色が点滅	アラームが発生しています。点滅回数を数えると、発生したアラームの内容を確認できます。 アラームを解除すると緑色が点灯します。
青色が点滅	インフォメーションが発生しています。インフォメーションを解除すると緑色が点灯します。
緑→赤→同時(※)→消灯 の繰り返し	ドライバシミュレーションモードです。

※ 緑色と赤色が重なって、黄色に見えることがあります。

■ C-DAT/C-ERR LED

RS-485通信の状態を表わします。

LEDの状態	内容
緑色が点滅または点灯	RS-485通信による上位システムとの通信が正常に行なわれています。
赤色が点灯	RS-485通信による上位システムとの通信に異常が発生しています。 通信状態が正常に戻ると、緑色が点滅または点灯します。

5 設置

5-1 設置場所


ドライバは、機器組み込み用に設計、製造されています。風通しがよく、点検が容易な次のような場所に設置してください。

- 屋内に設置された筐体内(換気口を設けてください)
- 使用周囲温度 0~+50 °C(凍結しないこと)
- 使用周囲湿度 85 %以下(結露しないこと)
- 爆発性雰囲気、有害なガス(硫化ガスなど)、および液体のないところ
- 直射日光が当たらないところ
- 塵埃や鉄粉などの少ないところ
- 水(雨や水滴)、油(油滴)、およびその他の液体がかからないところ
- 塩分の少ないところ
- 連続的な振動や過度の衝撃が加わらないところ
- 電磁ノイズ(溶接機、動力機器など)が少ないところ
- 放射性物質や磁場がなく、真空でないところ
- 海抜1,000 m以下

5-2 設置方法

ドライバの設置方向に制限はありません。

ドライバは、熱伝導効果が高い平滑な金属板(材質:アルミニウム、150×150×2 mm相当)に取り付けてください。 ドライバを設置するときは、取付用の切り欠きを使用し、2本のねじ(M3:付属していません)で金属板に固定してください。






- ドライバは筐体内に設置してください。
- ドライバの周囲には、発熱量やノイズが大きい機器を設置しないでください。
- ドライバは、上位システムや熱に弱い機器の下側に設置しないでください。
- ドライバの周囲温度が50°Cを超えるときは、ファンで冷却するなど、換気条件を見直してください。

■ 外形図(単位:mm)

質量:56 g




6 接続

ドライバとモーターの接続例、主電源と制御電源の接続方法などについて説明しています。 また、ノイズ対策、EMC指令/規則に適合させるための設置・配線方法についても説明しています。

6-1 接続例

図は、AZM14のモーターを接続した場合です。



- ※1 当社のケーブルです。別途お買い求めください。
- ※2 制御電源を接続すると、主電源が遮断されたときもモニタを継続できます。必要に応じて接続してください。
- ※3 電源を間違えて配線すると、内部の入力回路が短絡するおそれがあるため、サーキットブレーカまたはサーキットプロテクタの接続を推奨します。



- コネクタは確実に接続してください。コネクタの接続が不完全だと、動作不良を起こしたり、モーターやドライバが破損する原因になります。
- ケーブルを接続するときは、CN1~CN3コネクタに負担がかからないよう、ケーブルを固定してください。コネクタに負担がかかると接続不良の原因になり、ドライバが正常に動かなくなるおそれがあります。
- モーターとドライバ間の配線距離は10 m以下にしてください。10 mを超えると、ドライバから放射されるノイズが増加する原因になります。
- 主電源のケーブルと制御電源のケーブル長さは2 m以下にしてください。

memo

- コネクタを抜き差しするときは、主電源と制御電源を切り、POWER/ALARM LEDが消灯してから行なってください。
- コネクタを抜くときは、指でコネクタのラッチ部分を押しながら引き抜いてください。
- 電源コネクタのGNDとRS-485通信コネクタのSGは絶縁されています。

主電源、制御電源の接続(CN1) 6-2

主電源をCN1コネクタに接続します。

制御電源を接続すると、主電源が遮断されたときもモニタを継続できます。必要に応じて接続してください。



電源の極性に注意して接続してください。極性を間違えて接続すると、ドライバが破損する原因になりま す。


■ 適用コネクタ

種類	品番	適用リード線
コネクタハウジング	1-1827864-2(TEコネクティビティ)	AWG22 (0.34~0.37 mm ²) AWG20 (0.51~0.53 mm ²)
コンタクト	1827589-2(TEコネクティビティ)	AWG18 (0.85~0.87 mm ²)
指定圧着工具	2119142-1(TEコネクティビティ)	被覆外径:ø1.4~2.2 mm 被覆剥き長さ:1.7~2.3 mm

■ ピンアサイン

コンタクト挿入側から見た図です。

ピンNo.	名称	内容
A1	GND	制御電源GND
A2	GND	主電源GND
B1	制御電源	+DC24 V/+DC48 V
B2	主電源 +DC24 V/+DC48	





A1とA2は絶縁されていません。

■ 電圧仕様

電源入力の電圧仕様には、定格電圧と動作可能電圧があります。 電圧仕様は、主電源と制御電源で共通です。

	定格電圧	DC24 V±5 %
		DC48 V±5 %
	新 佐可纶重压	DC24 V入力時:DC20~32 V(DC22.8~32V) ※ DC48 V入力時:DC40~55 V
	動作可能電圧	DC48 V入力時:DC40~55 V


※ ()内は、電磁ブレーキ付モーターを接続したときの値です。



(memo) 主電源の立ち上がりが遅い、または主電源の電圧が不安定なときは、「電源電圧モード」パラメータを[0: DC24Vモード|または「1:DC48Vモード|にしてください。(□ 47ページ)

■ 内部入力回路

ドライバは、主電源と制御電源、または主電源のみで使用することができます。 主電源のみで使用する場合、主電源からドライバ内部の制御電源回路に電源が供給されます。



■ 電源電流容量

● 主電源の電流容量

組み合わせる製品によって、主電源の電流容量が異なります。

EACシリーズ、EASシリーズ、およびEZSシリーズをお使いの場合は、搭載モーターの品名を参考にして確認してください。 品名の口には、アクチュエータの形状を表わすアルファベット(B、M、またはR)が入ります。

シリーズ	品名	定格電圧	電源電流容量
	AZM14		0.4 A以上
	AZM15	DC24 V±5 %	0.5 A以上
AZシリーズ	AZM24、AZM26		1.4 A以上
EACシリーズ EASシリーズ	AZM46		1.6 A以上
EZSシリーズ	AZM48	DC24 V±5 %	2.1 A以上
	AZM66	DC48 V±5 %	3.7 A以上
	AZM69		3.5 A以上
	DG□60	DC24 V±5 %	1.4 A以上
DGⅡシリーズ	DG□85	DC24 V±5 %	1.6 A以上
	DG□130	DC48 V±5 %	3.7 A以上
DRシリーズ	DR20	DC24 V±5 %	0.4 A以上
DKJU-A	DR28	DC24 V±5 %	1.3 A以上
DRS2シリーズ	DRSM42	DC24 V±5 %	1.5 A以上
DK3299—A	DRSM60	DC48 V±5 %	2.6 A以上
EHシリーズ	EH3	DC24 V±5 %	0.4 A以上
ENDU-X	EH4	DC24 V±5 %	1.4 A以上
Lシリーズ	LM2、LM4	DC24 V±5 % DC48 V±5 %	3.7 A以上

制御電源の電流容量

定格雷圧	電源電流容量		
上 作 电 上	電磁ブレーキなし	電磁ブレーキ付	
DC24 V±5 % DC48 V±5 %	0.15 A	0.4 A%	

[※] AZM46は0.23 Aになります。

______ 6-3 RS-485通信ケーブルの接続(CN3)

RS-485通信ケーブルをCN3コネクタに接続します。

上位システムと接続するケーブルやドライバ間を接続するケーブルは、お客様側でご用意ください。当社ではネットワークコンバータやロボットコントローラMRC01と接続するケーブルをご用意しています。品名は62ページで確認してください。


■ 適用コネクタ

種類	品番	適用リード線
コネクタハウジング	1-1827579-1 (TEコネクティビティ)	AWG28 (0.08 mm ²) AWG26 (0.12 mm ²)
コンタクト	1827588-2 (TEコネクティビティ)	AWG24 (0.2 mm ²) AWG22 (0.37 mm ²)
指定圧着工具	2119143-1 (TEコネクティビティ)	被覆外径:ø1.08~1.9 mm 被覆剥き長さ:1.7~2.3 mm

■ ピンアサイン

コンタクト挿入側から見た図です。

ピンNo.	信号名	内容
A1	SG1	RS-485通信用GND1
A2	SG2	RS-485通信用GND2
B1	TR1-	RS-485通信用信号1(-)
B2	TR2-	RS-485通信用信号2(-)
C1	TR1+	RS-485通信用信号1(+)
C2	TR2+	RS-485通信用信号2(+)






SG1とSG2、TR1-とTR2-、およびTR1+とTR2+は内部で接続されています。

■ 内部入力回路

電源コネクタのGNDとRS-485通信コネクタのSGは絶縁されています。 SW3は2極双投形スイッチです。



- **※1 終端抵抗120 Ω**
- ※2 終端抵抗をONにします。

6-4 USBケーブルの接続

次の仕様のUSBケーブルで、MEXE02をインストールしたパソコンをUSB通信コネクタに接続します。

 仕様
 USB2.0 (フルスピード)

 ケーブル
 長さ:3 m以下 形状:A to mini B



- ドライバとパソコンは、USBケーブルで直接接続してください。
- ノイズの影響が強いときは、フェライトコア付きUSBケーブルを使用するか、フェライトコアをUSBケーブルに装着してください。

6-5 ノイズ対策

ノイズには、外部からドライバに侵入してドライバを誤動作させるノイズ、およびドライバから放射されて周辺の機器を誤動作させるノイズの2種類があります。

外部から侵入するノイズに対しては、ドライバの誤動作を防ぐ対策を実施してください。特に信号ラインはノイズの影響を 受けやすいため、十分な対策が必要です。

ドライバから放射されるノイズに対しては、ノイズを抑制する対策を実施してください。

■ ノイズ対策の方法

ノイズ対策の方法には、主に次の3種類があります。

ノイズの抑制

- リレーや電磁スイッチを使用するときは、ノイズフィルタやCR回路でサージを吸収してください。
- モーターとドライバ間を延長するときは、当社の接続ケーブルを使用してください。品名は58ページで確認してください。モーターから放射されるノイズを抑制する効果があります。
- アルミなどの金属板でドライバを覆ってください。ドライバから放射されるノイズを遮蔽する効果があります。

● ノイズの伝播の防止

- ノイズフィルタを直流電源の入力側に接続してください。
- モーターケーブルや電源ケーブルなどの動力系ケーブルと信号系ケーブルは200 mm以上離し、束ねたり、平行に配線しないでください。動力系ケーブルと信号系ケーブルが交差するときは、直角に交差させてください。
- 電源ケーブルや信号系ケーブルには、ツイストペアシールドケーブルを使用してください。
- ケーブルは最短で配線し、長すぎて余った部分を巻いたり、束ねないでください。
- 多点接地にすると接地部のインピーダンスが下がるため、ノイズを遮断する効果が上がります。ただし、接地した箇所に電位差が生じないよう、安定した電位に接地してください。
- ケーブルを接地するときは、シールドの全周と接触できる金属製の シールドケーブル ケーブルクランプを使用し、できるだけ製品の近くに接地してください。



● ノイズの伝播による影響の抑制

• ノイズが伝播しているケーブルをフェライトコアに巻きつけてください。伝播したノイズがドライバに侵入したり、ドライバから放出されることを防止します。フェライトコアの効果がみられる周波数帯は、一般的に1 MHz以上です。お使いになるフェライトコアの周波数特性を確認してください。フェライトコアによるノイズ減衰の効果を高める場合は、ケーブルを多めに巻きつけてください。

6-6 EMC指令/規則への適合

モーター、ドライバから周辺の制御システム機器へのEMI、およびモーター、ドライバのEMSに対して有効な対策を施さないと、機械装置の機能に重大な障害を引き起こすおそれがあります。モーター、ドライバは、次の設置・配線方法を施すことで、EMC指令/規則への適合が可能になります。

オリエンタルモーターは、21ページ「設置・配線例」に従って、モーター、ドライバのEMC試験を実施しています。EMC の適合性は、次に説明する内容にもとづいて設置・配線し、お客様の責任で機械のEMCの適合性を確認していただく必要があります。

注意

この製品は、住宅に電力を供給する低電圧配電線への接続、および住宅環境での使用を意図していません。低電圧配電線に接続、または住宅環境で使用すると、周囲の機器の無線受信に影響する場合があります。

● 主電源と制御電源の接続

主電源と制御電源は、EMC指令/規則に適合した直流電源を使用してください。配線にはシールドケーブルを使用し、できるだけ短く配線・接地してください。シールドケーブルの接地方法は、19ページ「ノイズの伝播の防止」をご覧ください。

● フェライトコア

次のフェライトコア(または相当品)を21ページ「設置・配線例」で示した箇所に取り付けてください。 品名:ZCAT3035-1330(TDK株式会社)

● モーターケーブルの接続

モーターとドライバ間を延長するときは、当社の接続ケーブルを使用してください。品名は58ページで確認してください。

● 信号ケーブルの接続


19ページ「ノイズの伝播の防止」をご覧ください。

● 接地方法

- 接地した箇所に電位差が生じないよう、モーターを接地する線は、できるだけ太く、最短距離で接地してください。
- 接地ポイントには、広く、太く、均一な導電面を使用してください。

● 設置・配線例

図は、ケーブルタイプの電磁ブレーキ付モーターの場合です。



- ・・・ はシールドボックスです。
- □はフェライトコアです。
- ※1 放熱板をグランドパネルに直接接触させることで、ドライバを接地しています。
- ※2 当社のケーブルを使用しています。
- ※3 **AZ**シリーズ コネクタタイプのモーターでは、フェライトコアを接続ケーブルのモーター側のコネクタ付近に取り付けてEMC試験を実施しています。




- ドライバは、静電気に敏感な部品を使用しています。静電気によってドライバが誤動作したり破損する おそれがあるため、取り扱いの際は静電防止対策を行なってください。
- 次の製品を接続する場合は、シールド編組チューブでモーターケーブルを覆ってください。シールド編組チューブの両端は、ケーブルクランプを使用して接地してください。
 - AZシリーズ: AZM14、AZM15、AZM24、AZM26
 - EACシリーズ: EACM2
 - EASシリーズ: EASM2
 - DRシリーズ: DR20、DR28
 - DGⅡシリーズ:DGM60、DGR60
 - EHシリーズ: EH3、EH4

7 スイッチの設定

図は、出荷時設定の状態です。



)スイッチを設定したときは、主電源と制御電源を再投入してください。主電源と制御電源を再投入しないと設定が有効になりません。



7-1 プロトコル

機能設定スイッチ(SW1)のNo.2で、RS-485通信のプロトコルを設定します。

出荷時設定 ON

SW1-No.2 プロトコル	
ON	Modbus RTUプロトコル
OFF	ネットワークコンバータに接続

7-2 通信速度

機能設定スイッチ(SW1)のNo.3で、通信速度を設定します。 通信速度は、上位システムの通信速度と同じ値を設定してください。

出荷時設定 ON

■ Modbus RTU (RS-485通信) で使用するとき

SW1-No.3	通信速度(bps)
ON	230,400
OFF	115,200



表以外の値を設定するときは、「Baudrate (Modbus)」パラメータで設定してください。

■ FAネットワークで使用するとき

通信速度の設定は不要です。

号機番号(サーバーアドレス) 7-3

号機設定スイッチ(SW2)と機能設定スイッチ(SW1)のNo.1を併用して、号機番号(サーバーアドレス)を設定します。号機 番号(サーバーアドレス)は重複しないように設定してください。

出荷時設定 SW2:1、SW1-No.1:OFF(号機番号1)

(memo) Modbus RTU (RS-485通信) とFAネットワークでは、接続できるドライバの台数が異なります。

■ Modbus RTU (RS-485通信) で使用するとき

接続できるドライバの台数は、最大で31台です。

SW2	SW1-No.1	号機番号 (サーバーアドレス)	SW2	SW1-No.1	号機番号 (サーバーアドレス)
0		0*	0		16
1		1	1		17
2		2	2		18
3		3	3		19
4		4	4		20
5		5	5		21
6		6	6		22
7	OFF	7	7	ON	23
8	OFF	8	8	ON	24
9		9	9		25
Α		10	А		26
В		11	В		27
С		12	С		28
D		13	D		29
Е		14	Е		30
F		15	F		31

[※] Modbusプロトコルの場合、号機番号(サーバーアドレス)0はブロードキャストモードで予約されているので、使用し ないでください。

■ FAネットワークで使用するとき

接続できるドライバの台数は、最大で16台です。

SW2	SW1-No.1	号機番号 (サーバーアドレス)
0		0
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
6	OFF	6
7		7
8		8
9		9
А		10
В		11
С		12
D		13
Е		14
F		15


7-4 終端抵抗

上位システムまたはネットワークコンバータから一番離れた位置 (終端) にあるドライバは、終端抵抗を設定します。 終端抵抗設定スイッチ (SW3) をONにして、RS-485通信の終端抵抗 (120 Ω) を有効にしてください。

出荷時設定 OFF

SW3	終端抵抗(120 Ω)
OFF	なし
ON	あり

次のようなシステム構成の場合、終端抵抗を設定するドライバは2台になります。



8 IDシェアモード


この章では、miniドライバに特有なModbus RTUのIDシェアモードについて説明します。 IDシェアモード以外の方法で制御するときは、**AZ**シリーズ 機能編と44ページ「9 アドレス/コード一覧」をご覧ください。

8-1 IDシェアモードの概要

IDシェアモードは、複数のサーバーで通信IDを共有する当社独自の送信モードです。

クライアントは複数のサーバーに対してクエリを送信します。サーバーは処理を実行し、サーバーごとにレスポンスを返信します。

IDシェアモードで読み出し/書き込みするには、IDシェアモードで動作するサーバーのグループ(シェアグループ)を設定する必要があります。



memo

) シェアグループを設定していても、ユニキャストモードやブロードキャストモードで通信することができ ます。

■ IDシェアモードの特徴

- クライアントから複数のサーバーに対して一斉にクエリを送信できます。ユニキャストモードに比べてサーバー間の同期性に優れています。
- クライアントから通信IDを共有しているサーバーに対して、それぞれ異なる情報を読み出し/書き込みできます。ブロードキャストモードと異なり、複数のサーバーに対して異なる情報を一度に書き込むことができます。
- クライアントからクエリが送信されるとサーバーは処理を実行し、サーバーごとに順次レスポンスを返信します。グループ送信と異なり、すべてのサーバーからレスポンスが返信されます。

■ 読み出しの概要

IDシェアモードでデータを読み出すときは、読み出すデータのIDを「Share read data」パラメータに設定しておく必要があります。読み出すデータのIDを「Share read data」パラメータに設定することで、IDシェアレジスタアドレス(※)の「Share read data」エリアを使って値を読み出すことができます。

※ IDシェアモード専用のアドレスです。

読み出すデータのIDを設定

レジスタアドレス	名称(パラメータ)
上位:0990h(2448) 下位:0991h(2449)	Share read data 0
上位:0992h(2450) 下位:0993h(2451)	Share read data 1
上位:0994h(2452) 下位:0995h(2453)	Share read data 2



ID	読み出すデータ
0040h (64)	現在アラーム
007Ch(124)	ドライバ温度
007Dh (125)	モーター温度

値の読み出し

IDシェア レジスタアドレス	名称(エリア)
上位:0000h(0) 下位:0001h(1)	Share read data 0
上位:0002h(2) 下位:0003h(3)	Share read data 1
上位:0004h(4) 下位:0005h(5)	Share read data 2



値	読み出すデータ
0	現在アラーム
383	ドライバ温度
426	モーター温度

■ 書き込みの概要

IDシェアモードでデータを書き込むときは、書き込むデータのIDを「Share write data」パラメータに設定しておく必要があります。書き込むデータのIDを「Share write data」パラメータに設定することで、IDシェアレジスタアドレス(※)の「Share write data」エリアを使って値を書き込むことができます。

※ IDシェアモード専用のアドレスです。

書き込むデータのIDを設定

レジスタアドレス	名称(パラメータ)
上位:09A8h(2472) 下位:09A9h(2473)	Share write data 0
上位:09AAh(2474) 下位:09ABh(2475)	Share write data 1
上位:09ACh(2476) 下位:09ADh(2477)	Share write data 2



ID	書き込むデータ
002Fh(47)	ダイレクトデータ運転 速度
0030h (48)	ダイレクトデータ運転 起動・変速レート
0031h (49)	ダイレクトデータ運転 停止レート

値の書き込み


IDシェア レジスタアドレス	名称(エリア)
上位:0000h(0) 下位:0001h(1)	Share write data 0
上位:0002h(2) 下位:0003h(3)	Share write data 1
上位:0004h(4) 下位:0005h(5)	Share write data 2




値	書き込むデータ
1,000	ダイレクトデータ運転 速度
1,000	ダイレクトデータ運転 起動・変速レート
2,000	ダイレクトデータ運転 停止レート

■ 動作例

図のようなシェアグループを設定し、クライアントから位置決め運転の指令を送信したときの動作を説明します。



クライアントからシェアグループアドレス15にクエリを送信すると、サーバーアドレス1とサーバーアドレス2が位置決め運転を開始します。サーバーは処理を実行すると、順次レスポンスを返信します。レスポンスを返信する順番は「Share control local ID」パラメータで設定します。(→ 28ページ)




■ 対応するファンクションコード

IDシェアモードでサポートしているファンクションコードとメッセージ長は、次のとおりです。

ファンクションコード	機能	レジスタ数
03h	保持レジスタからの読み出し	1~24
10h	複数の保持レジスタへの書き込み	1~24
17h	複数の保持レジスタの読み出し/書き込み	読み出し:1~24 書き込み:1~24

8-2 IDシェアモードの設定のながれ

IDシェアモードでデータの読み出し/書き込みを行なうには、シェアグループと読み出し/書き込みするデータの設定が必要です。



8-3 シェアグループの設定

IDシェアモードで動作するグループ(シェアグループ)をドライバに設定します。シェアグループはユニキャストモードまたはMEXE02で設定できます。


■ 関連するパラメータ

パラメータを書き込むと、すぐに再計算とセットアップが行なわれます。

MEXE02	レジスタ	アドレス	名称	内容	設定範囲	初期値
分類	上位	下位		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		加热恒
p11	0980h (2432)	0981h (2433)	Share control global ID	IDシェアモードで共有する通信IDを設定します。ここに設定した通信IDがシェアグループアドレスになります。「0」やドライバのサーバーアドレスと同じ値は設定しないでください。ドライバがIDシェアモードと認識できず、設定したデータとは異なる値を読み出し/書き込みしてしまいます。	-1 (IDシェアモー ドを使用しない)、 1〜127 (共有する 通信ID)	-1
	0982h (2434)	0983h (2435)	Share control number	通信IDを共有するサーバーの軸数を設定します。	1~31	1
	0984h (2436)	0985h (2437)	Share control local ID	サーバー識別用のIDを設定します。ここで設定したID順にデータの読み出し/書き込みが行なわれます。IDは「1」から連続して設定してください。	0 (IDシェアモー ドを使用しない)、 1~31 (サーバー 識別用ID)	0

■ 設定例

ここでは、図のシェアグループを設定する方法について説明します。 シェアグループの設定には、ファンクションコードの「複数の保持レジスタへの書き込み(10h)」を使用します。



● 設定内容

内容	レジスタアドレス	サーバー	サーバーアドレス1		サーバーアドレス2	
内台		書き込む値	10進数の表示	書き込む値	10進数の表示	
Share control global ID(上位)	0980h (2432)	0000h	15	0000h	15	
Share control global ID(下位)	0981h(2433)	000Fh	15	000Fh	15	
Share control number(上位) 0982h(2434) 0000		0000h	. 2	0000h	2	
Share control number (下位)	0983h (2435)	0002h	2	0002h	2	
Share control local ID(上位)	0984h (2436)	0000h	1	0000h	2	
Share control local ID(下位)	0985h (2437)	0001h		0002h	2	

● 設定のながれ

1. ユニキャストモードで次のクエリを送信して、シェアグループをサーバーアドレス1のドライバに設定します。

クエリ(ユニキャストモード)

	フィールド名称	データ	内容
サーバーフ	アドレス	01h	サーバーアドレス1のドライバ
ファンクシ	ファンクションコード		複数の保持レジスタへの書き込み
	レジスタアドレス(上位)	09h	書き込みの起点となるレジスタアドレス
	レジスタアドレス(下位)	80h	=Share control global ID(上位):0980h
	レジスタ数(上位)	00h	起点のレジスタアドレスから書き込むレジスタの数
	レジスタ数(下位)	06h	=6個 (0006h)
	バイト数	0Ch	クエリのレジスタ数の2倍の値=12
	レジスタアドレスのライト値(上位)	00h	レジスタアドレス0980hの書き込み値
	レジスタアドレスのライト値(下位)	00h	=Share control global ID(上位):0000h
データ	レジスタアドレス+1のライト値(上位)	00h	レジスタアドレス0981hの書き込み値
	レジスタアドレス+1のライト値(下位)	0Fh	=Share control global ID(下位):000Fh
	レジスタアドレス+2のライト値(上位)	00h	レジスタアドレス0982hの書き込み値
	レジスタアドレス+2のライト値(下位)	00h	=Share control number(上位):0000h
	レジスタアドレス+3のライト値(上位)	00h	レジスタアドレス0983hの書き込み値
	レジスタアドレス+3のライト値(下位)	02h	=Share control number(下位):0002h
	レジスタアドレス+4のライト値(上位)	00h	レジスタアドレス0984hの書き込み値
	レジスタアドレス+4のライト値(下位)	00h	=Share control local ID(上位):0000h
	レジスタアドレス+5のライト値(上位)	00h	レジスタアドレス0985hの書き込み値
	レジスタアドレス+5のライト値(下位)	01h	=Share control local ID(下位):0001h
エラーチョ	ニック(下位)	44h	CDC 16 の計算は用
エラーチョ	:ック(上位)	D5h	- CRC-16の計算結果

レスポンス(ユニキャストモード)

フィールド名称		データ	内容
サーバーフ	プドレス	01h	クエリと同じ値
ファンクシ	/ョンコード	10h	クエリと同じ値
	レジスタアドレス(上位)	09h	クエリと同じ値
データ	レジスタアドレス(下位)	80h	フェリと同じ他
ナーツ	レジスタ数(上位)	00h	クエリと同じ値
	レジスタ数(下位)	06h	フェリと回し値
エラーチェック(下位)		42h	- CRC-16の計算結果
エラーチョ	:ック(上位)	7Fh	CRC-100/a 昇紀末

2. 手順1と同様に、シェアグループをサーバーアドレス2のドライバに設定します。



(memo) ユニキャストモードで設定したパラメータはRAMに保存されるため、主電源と制御電源を切ると消去され ます。メンテナンスコマンドの「NVメモリー括書き込み」を行なうと、パラメータはNVメモリに保存さ れるため、主電源と制御電源を切っても保持されます。

8-4 読み出し/書き込みするデータの設定

読み出すデータを「Share read data」パラメータに、書き込むデータを「Share write data」パラメータに設定します。 データは、ユニキャストモードまたは**MEXE02**で設定できます。

■ 関連するパラメータ

パラメータを書き込むと、すぐに再計算とセットアップが行なわれます。

MEXE02) Wee		- 名称	内容	設定範囲	初期値
分類	上位	下位	10170	N t	放化靶因	初知恒
	0990h (2448)	0991h (2449)	Share read data 0			
	0992h (2450)	0993h (2451)	Share read data 1			
	0994h (2452)	0995h (2453)	Share read data 2			
	0996h (2454)	0997h (2455)	Share read data 3			
	0998h (2456)	0999h (2457)	Share read data 4			
	099Ah (2458) 099Bh (2459) Share read data 5 IDシェアモードで読み出しを行 はついて はいます。 IDシェアモードで読み出しを行 はついて はいます。 はいます はいます はいます はいます はいます はいます はいます はいます	ID一覧	0			
			Share read data 6	d data 6	0	
	099Eh (2462)	099Fh (2463)	Share read data 7			
	09A0h (2464)	09A1h (2465)	Share read data 8			
	09A2h (2466)	09A3h (2467)	Share read data 9			
	09A4h (2468)	09A5h (2469)	Share read data 10			
p11	09A6h (2470)	09A7h (2471)	Share read data 11			
	1 (2470) (2471) Share read data 11 09A8h 09A9h (2472) (2473) Share write data 0					
	09AAh (2474)	09ABh (2475)	Share write data 1			
	09ACh (2476)	09ADh (2477)	Share write data 2			
	09AEh (2478)	09AFh (2479)	Share write data 3			
	09B0h (2480)	09B1h (2481)	Share write data 4			
	09B2h (2482)	09B3h (2483)	Share write data 5	IDシェアモードで書き込みを行 なうデータのIDを設定します。	ID一覧 ⇒31ページ	0
	09B4h (2484)	09B5h (2485)	Share write data 6			
	09B6h (2486)	09B7h (2487)	Share write data 7			
	09B8h (2488)	09B9h (2489)	Share write data 8			
	09BAh (2490)	09BBh (2491)	Share write data 9			
	09BCh (2492)	09BDh (2493)	Share write data 10			

MEXE02	レジスタ	アドレス	名称	内容	設定範囲	初期値
分類	上位	下位	一 一个	<u> </u>	改化即出	例知恒
p11	09BEh (2494)	09BFh (2495)	Share write data 11	IDシェアモードで書き込みを行 なうデータのIDを設定します。	ID一覧 ⇒次表をご覧 ください。	0

● 「Share read data」パラメータと「Share write data」パラメータに設定できるデータ

IDシェアモードで読み出し/書き込みができるデータを示します。データを設定するときは、表の Γ IDJを使用してください。表の Γ R/WJは Γ READ/WRITEJを表わしています。

IE)	AT TL	+-	D.C.
Hex	Dec	· 名称 	内容	R/W
002Ch	44	ダイレクトデータ運転 運転データNo.	ダイレクトデータ運転で使用する運転データNo.を選択します。 【設定範囲】 0~255	R/W
002Dh	45	ダイレクトデータ運転 運転方式	ダイレクトデータ運転の運転方式を設定します。 【設定範囲】 0:設定なし 1:絶対位置決め 2:相対位置決め(指令位置基準) 3:相対位置決め(検出位置基準) 7:連続運転(位置制御) 8:ラウンド絶対位置決め 9:ラウンド近回り位置決め 10:ラウンドFWD方向絶対位置決め 11:ラウンドRVS方向絶対位置決め 12:ラウンド経対押し当て 13:ラウンドが回り押し当て 14:ラウンドFWD方向押し当て 14:ラウンドRVS方向押し当て 15:ラウンドRVS方向押し当て 15:連続運転(速度制御) 17:連続運転(押し当て) 18:連続運転(トルク) 20:絶対位置決め押し当て(指令位置基準) 22:相対位置決め押し当て(検出位置基準)	R/W
002Eh	46	ダイレクトデータ運転 位置	ダイレクトデータ運転の目標位置を設定します。 【設定範囲】 -2,147,483,648~2,147,483,647 step	R/W
002Fh	47	ダイレクトデータ運転 速度	ダイレクトデータ運転の運転速度を設定します。 【設定範囲】 -4,000,000~4,000,000 Hz	R/W
0030h	48	ダイレクトデータ運転 起動・変速レート	ダイレクトデータ運転の加減速レートまたは加減速時間を設定します。 【設定範囲】 1~1,000,000,000(1=0.001 kHz/s、1=0.001 s、または1=0.001 ms/kHz)	R/W
0031h	49	ダイレクトデータ運転 停止レート	ダイレクトデータ運転の停止レートまたは停止時間を設定します。 【設定範囲】 1~1,000,000,000(1=0.001 kHz/s、1=0.001 s、または1=0.001 ms/kHz)	R/W
0032h	50	ダイレクトデータ運転 運転電流	ダイレクトデータ運転の運転電流を設定します。 【設定範囲】 0~1,000(1=0.1 %)	R/W

Hex	Dec	名称	内容	R/W
. ICX	Dec		 ダイレクトデータ運転の反映トリガを設定します。	
0033h	51	ダイレクトデータ運転 反映トリガ	【設定範囲】 -7:運転データNo6:方式 -5:位置 -4:速度 -3:起動・変速レート -2:停止レート -1:運転電流 0:無効 1:全データ反映	R/W
0034h	52	ダイレクトデータ運転 転送先	ダイレクトデータ運転中に、次のダイレクトデータが転送されたときの格納場所を選択します。 【設定範囲】 0:実行メモリ 1:バッファメモリ	R/W
003Ah	58	ドライバ入力指令(2nd)	「ドライバ入力指令(基準)」と同じ入力指令が自動で設定されます。	W
003Ch	60	ドライバ入力指令 (自動OFF)	「ドライバ入力指令(基準)」と同じ入力指令が自動で設定されます。このコマンドで入力信号をONにすると、250 µs後に自動でOFFになります。	W
003Eh	62	ドライバ入力指令(基準)	ドライバへの入力指令を設定します。	W
003Fh	63	ドライバ出力状態	ドライバの出力状態を取得します。	R
0040h	64	現在アラーム	現在発生中のアラームコードを示します。	R
0056h	86	現在通信エラー	前回受信した通信エラーコードを示します。	R
0063h	99	指令位置	現在の指令位置を示します。ラウンド機能が有効のときは、 ラウンド座標上の値が表示されます。	R
0064h	100	指令速度 (r/min)	現在の指令速度を示します。(r/min)	R
0065h	101	指令速度 (Hz)	現在の指令速度を示します。(Hz)	R
0066h	102	検出位置	現在の検出位置を示します。	R
0067h	103	検出速度(r/min)	現在の検出速度を示します。 (r/min)	R
0068h	104	検出速度 (Hz)	現在の検出速度を示します。(Hz)	R
006Ah	106	ダイレクト1/0	ダイレクト入出力の状態を示します。 (bitの配置⇔45ページ)	R
006Bh	107	トルクモニタ	現在のトルクを、励磁最大静止トルクに対する割合で示します。	R
006Dh	109	積算負荷モニタ	運転中の負荷の積算値を示します。(内部単位) モーターの回転方向に関係なく、負荷を積算します。 積算負荷モニタの詳細は AZ シリーズ 機能編をご覧ください。	R
007Ch	124	ドライバ温度	現在のドライバ温度を示します。(1=0.1°C)	R
007Dh	125	モーター温度	現在のモーター温度を示します。(1=0.1 °C)	R
007Eh	126	ODOメーター	モーターの積算走行距離を回転数で示します。(1=0.1 krev) お客様側ではクリアできません。	R
007Fh	127	TRIPメーター	モーターの走行距離を回転数で示します。(1=0.1 krev) お客様側でクリアできます。	R
00A1h	161	主電源通電時間	主電源を投入してから経過した時間を分単位で示します。	R
00A2h	162	制御電源投入回数	制御電源を投入した回数を示します。	R
00A3h	163	インバータ電圧	ドライバのインバータ電圧を示します。(1=0.1 V)	R
00A4h	164	主電源電圧	主電源電圧を示します。(1=0.1 V)	R
00A9h	169	BOOTからの経過時間	制御電源を投入してから経過した時間を示します。制御電源 を接続しないドライバは、主電源を投入してから経過した時間になります。	R
00ACh	172	RS-485通信正常受信 フレームカウンタ(すべて)	受信した正常フレーム数を示します。	R
00ADh	173	RS-485通信正常受信 フレームカウンタ (自局宛)	自局宛に受信した正常フレーム数を示します。	R

IE	ID		内容	R/W
Hex	Dec		rs u	I IV V V
00B8h	184	I/Oステータス1		R
00B9h	185	I/Oステータス2		R
00BAh	186	I/Oステータス3		R
00BBh	187	I/Oステータス4	内部I/OのON/OFF状態を示します。 (bitの配置⇔45ページ)	
00BCh	188	I/Oステータス5		
00BDh	189	1/0ステータス6		R
00BEh	190	I/Oステータス7		R
00BFh	191	I/Oステータス8		R
00C0h	192	アラームのリセット	現在発生中のアラームを解除します。アラームの種類によっては解除できないものがあります。	W
00D3h	211	インフォメーションのクリア	インフォメーションを解除します。	W

■ 読み出すデータの設定例

データの設定には、ファンクションコードの「複数の保持レジスタへの書き込み(10h)」を使用します。 ここでは、「現在アラーム」、「ドライバ温度」、「モーター温度」を、サーバーアドレス1とサーバーアドレス2の「Share read data」パラメータに設定する例を説明します。

● 設定内容

内容	レジスタアドレス	読み出すデータ	ID	
ry 合	DOXYFFDX	説の出りノーラ	Hex	Dec
Share read data 0(上位)	0990h (2448)	現在アラーム	0000h	64
Share read data 0(下位)	0991h (2449)	現任アプーム	0040h	04
Share read data 1 (上位)	0992h (2450)	ドライバ温度	0000h	124
Share read data 1 (下位)	0993h (2451)	トノイハ血反	007Ch	124
Share read data 2(上位)	0994h (2452)	モーター温度	0000h	125
Share read data 2(下位)	0995h (2453)	モーター温度	007Dh	123



(memo) サーバーアドレスごとに異なるデータを設定することもできます。

• 設定例

サーバーアドレス1:現在アラーム、ドライバ温度、モーター温度 サーバーアドレス2:ODOメーター、TRIPメーター、主電源通電時間

● 設定のながれ

1. ユニキャストモードで次のクエリを送信して、読み出すデータをサーバーアドレス1のドライバに設定します。

クエリ(ユニキャストモード)

	フィールド名称	データ	内容
サーバーアドレス		01h	サーバーアドレス1のドライバ
ファンクションコード		10h	複数の保持レジスタへの書き込み
	レジスタアドレス(上位)	09h	書き込みの起点となるレジスタアドレス
	レジスタアドレス(下位)	90h	=Share read data 0(上位):0990h
	レジスタ数(上位)	00h	起点のレジスタアドレスから書き込むレジスタの数
	レジスタ数(下位)	06h	=6個 (0006h)
	バイト数	0Ch	クエリのレジスタ数の2倍の値
	レジスタアドレスのライト値(上位)	00h	
	レジスタアドレスのライト値(下位)	00h	レジスタアドレス0990h、0991hの書き込み値
	レジスタアドレス+1のライト値(上位)	00h	=現在アラームのID(0000h、0040h)
データ	レジスタアドレス+1のライト値(下位)	40h	
	レジスタアドレス+2のライト値(上位)	00h	
	レジスタアドレス+2のライト値(下位)	00h	レジスタアドレス0992h、0993hの書き込み値
	レジスタアドレス+3のライト値(上位)	00h	=ドライバ温度のID(0000h、007Ch)
	レジスタアドレス+3のライト値(下位)	7Ch	
	レジスタアドレス+4のライト値(上位)	00h	
	レジスタアドレス+4のライト値(下位)	00h	レジスタアドレス0994h、0995hの書き込み値
	レジスタアドレス+5のライト値(上位)	00h	=モーター温度のID(0000h、007Dh)
	レジスタアドレス+5のライト値(下位)	7Dh	
エラーチェック (下位)		10h	CDC 16 の計算体用
エラーチョ	:ック(上位)	C1h	- CRC-16の計算結果

レスポンス(ユニキャストモード)

フィールド名称		データ	内容	
	フィールト石州	7 – 9	四台	
サーバース	アドレス	01h	クエリと同じ値	
ファンクションコード		10h	クエリと同じ値	
	レジスタアドレス(上位)	09h	・クエリと同じ値 ・クエリと同じ値	
データ	レジスタアドレス(下位)	90h		
) — 9	レジスタ数(上位)	00h		
	レジスタ数(下位)	06h		
エラーチェック(下位)		43h	CRC-16の計算結果	
エラーチェック(上位)		BAh	CRC-100引昇和未	

2. 手順1と同様に、読み出すデータをサーバーアドレス2のドライバに設定します。



(memo) ユニキャストモードで設定したパラメータはRAMに保存されるため、主電源と制御電源を切ると消去され ます。メンテナンスコマンドの「NVメモリー括書き込み」を行なうと、パラメータはNVメモリに保存さ れるため、主電源と制御電源を切っても保持されます。

■ 書き込むデータの設定例

パラメータの設定には、ファンクションコードの「複数の保持レジスタへの書き込み(10h)」を使用します。 ここでは、「ダイレクトデータ運転 速度」、「ダイレクトデータ運転 起動・変速レート」、「ダイレクトデータ運転 停止レート」 を、サーバーアドレス1とサーバーアドレス2の「Share write data」パラメータに設定する例を説明します。

● 設定内容

内容	レジスタアドレス	スタアドレス 書き込むデータ	ID	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		音で区のノータ	Hex	Dec
Share write data 0 (上位)	09A8h (2472)	ダイレクトデータ運転 速度	0000h	47
Share write data 0 (下位)	09A9h (2473)	タイレクトナータ連転 还反	002Fh	4/
Share write data 1 (上位)	09AAh (2474)	ダイレクトデータ運転 起動・変速レート	0000h	48
Share write data 1 (下位)	09ABh (2475)	タイレンドナータ連転 起動・多速レード	0030h	40
Share write data 2(上位)	09ACh (2476)	ダイレクトデータ運転 停止レート	0000h	49
Share write data 2(下位)	09ADh (2477)	タイレクドナータ連転 停止レード	0031h	49

(memo) サーバーアドレスごとに異なるデータを設定することもできます。

サーバーアドレス1: ダイレクトデータ運転 速度、ダイレクトデータ運転 起動・変速レート、 ダイレクトデータ運転 停止レート

サーバーアドレス2: ダイレクトデータ運転 運転データNo.、ダイレクトデータ運転 運転方式、 ダイレクトデータ運転 運転電流

● 設定のながれ

1. ユニキャストモードで次のクエリを送信して、書き込むデータをサーバーアドレス1のドライバに設定します。

クエリ(ユニキャストモード)

	フィールド名称	データ	内容	
サーバーアドレス		01h	サーバーアドレス1のドライバ	
ファンクションコード		10h	複数の保持レジスタへの書き込み	
	レジスタアドレス(上位)	09h	書き込みの起点となるレジスタアドレス	
	レジスタアドレス(下位)	A8h	=Share write data 0(上位):09A8h	
	レジスタ数(上位)	00h	起点のレジスタアドレスから書き込むレジスタの数	
	レジスタ数(下位)	06h	=6個 (0006h)	
	バイト数	0Ch	クエリのレジスタ数の2倍の値	
	レジスタアドレスのライト値(上位)	00h		
	レジスタアドレスのライト値(下位)	00h	レジスタアドレス09A8h、09A9hの書き込み値	
	レジスタアドレス+1のライト値(上位)	00h	=ダイレクトデータ運転 速度のID(0000h、002Fh)	
データ	レジスタアドレス+1のライト値(下位)	2Fh		
	レジスタアドレス+2のライト値(上位)	00h		
	レジスタアドレス+2のライト値(下位)	00h	レジスタアドレス09AAh、09ABhの書き込み値 =ダイレクトデータ運転 起動・変速レートのID	
	レジスタアドレス+3のライト値(上位)	00h	- タイレクトテータ連転 起動・多速レートのD (0000h、0030h)	
	レジスタアドレス+3のライト値(下位)	30h	(000011,000011)	
	レジスタアドレス+4のライト値(上位)	00h		
	レジスタアドレス+4のライト値(下位)	00h	】レジスタアドレス09ACh、09ADhの書き込み値	
	レジスタアドレス+5のライト値(上位)	00h	┦ =ダイレクトデータ運転 停止レートのID(0000h、 ┃ 0031h)	
	レジスタアドレス+5のライト値(下位)	31h	333,	
エラーチェック (下位)		FAh	- CRC-16の計算結果	
エラーチェック (上位)		DAh	CKC-10V/il 异心木	

レスポンス(ユニキャストモード)

フィールド名称		データ	内容	
サーバーアドレス		01h	クエリと同じ値	
ファンクションコード		10h	クエリと同じ値	
	レジスタアドレス(上位)	09h	クエリと同じ値	
データ	レジスタアドレス(下位)	A8h	クエリと向し他	
ナーツ	レジスタ数(上位)	00h	・クエリと同じ値	
	レジスタ数(下位)	06h		
エラーチェック (下位)		C2h	- CRC-16の計算結果	
エラーチェック(上位)		77h		

2. 手順1と同様に、書き込むデータをサーバーアドレス2のドライバに設定します。



(memo) ユニキャストモードで設定したパラメータはRAMに保存されるため、主電源と制御電源を切ると消去され ます。メンテナンスコマンドの「NVメモリー括書き込み」を行なうと、パラメータはNVメモリに保存さ れるため、主電源と制御電源を切っても保持されます。

8-5 読み出し/書き込みの実行

IDシェアモードで、データの読み出し/書き込みを行ないます。

データの読み出し/書き込みに使用するファンクションコードは次のとおりです。

- 読み出しのみ:保持レジスタからの読み出し(03h)
- 書き込みのみ:複数の保持レジスタへの書き込み(10h)
- 読み出し/書き込み:複数の保持レジスタの読み出し/書き込み(17h)

ファンクションコードの「複数の保持レジスタの読み出し/書き込み(17h)」を使用する場合、先に書き込みが実行され、その 後、読み出しが実行されます。クエリは読み出し→書き込みの順に送信されます。送信する順番は変更できません。

■ 読み出し

IDシェアレジスタアドレスの[Share read data]エリアを使って値(16 bit)を読み出します。連続するレジスタを最大 24個(24×16 bit)まで読み出せます。

値は上位と下位を同時に読み出してください。同時に読み出さないと、値が不正になる場合があります。 複数の保持レジスタを読み出すときは、IDシェアレジスタアドレスの順に実行されます。

「Share read data エリアのIDシェアレジスタアドレス

IDシェアレジ	スタアドレス	名称
上位	下位	一
0000h(0)	0001h(1)	Share read data 0
0002h(2)	0003h(3)	Share read data 1
0004h (4)	0005h(5)	Share read data 2
0006h (6)	0007h(7)	Share read data 3
0008h(8)	0009h (9)	Share read data 4
000Ah(10)	000Bh(11)	Share read data 5

IDシェアレジ	スタアドレス	名称
上位	下位	1
000Ch(12)	000Dh(13)	Share read data 6
000Eh (14)	000Fh (15)	Share read data 7
0010h(16)	0011h(17)	Share read data 8
0012h(18)	0013h(19)	Share read data 9
0014h(20)	0015h(21)	Share read data 10
0016h (22)	0017h(23)	Share read data 11

■ 書き込み

IDシェアレジスタアドレスの「Share write data」エリアを使って値(16 bit)を書き込みます。最大24個(24×16 bit)のレジスタに書き込むことができます。

値は上位と下位を同時に書き込んでください。同時に書き込まないと、値が不正になる場合があります。

書き込みは、IDシェアレジスタアドレスの順に実行されます。範囲外のデータなど、一部のデータによって例外応答が返信されたときでも、他のデータは正常に書き込まれている場合があります。

[Share write data]エリアのIDシェアレジスタアドレス

IDシェアレジ	スタアドレス	名称
上位	下位	1
0000h(0)	0001h(1)	Share write data 0
0002h(2)	0003h(3)	Share write data 1
0004h (4)	0005h(5)	Share write data 2
0006h (6)	0007h(7)	Share write data 3
0008h(8)	0009h (9)	Share write data 4
000Ah(10)	000Bh(11)	Share write data 5

IDシェアレジ	スタアドレス	名称		
上位	下位	一		
000Ch(12)	000Dh(13)	Share write data 6		
000Eh (14)	000Fh (15)	Share write data 7		
0010h(16)	0011h(17)	Share write data 8		
0012h(18)	0013h(19)	Share write data 9		
0014h(20)	0015h(21)	Share write data 10		
0016h (22)	0017h(23)	Share write data 11		

■ 読み出しの例

サーバーアドレス1とサーバーアドレス2から、「現在アラーム」、「ドライバ温度」、「モーター温度」を読み出します。

			レス1	サーバーアドレス2	
内容	IDシェアレジスタアドレス	読み出される値	10進数の 表示	読み出される値	10進数の 表示
現在アラーム(上位)	0000h(0): Share read data 0(上位)	0000h	0	0000h	48
現在アラーム(下位)	0001h(1): Share read data 0(下位)	0000h		0030h	40
ドライバ温度(上位)	0002h(2): Share read data 1 (上位)	0000h	383	0000h	450
ドライバ温度(下位)	0003h(3): Share read data 1(下位)	017Fh	303	01C2h	450
モーター温度(上位)	0004h(4): Share read data 2(上位)	0000h	426	0000h	538
モーター温度(下位)	0005h(5): Share read data 2(下位)	01AAh	420	021Ah	530

クエリ(IDシェアモード)

フィールド名称		データ	内容
サーバーアドレス		0Fh	シェアグループアドレス15
ファンクションコード		03h	保持レジスタからの読み出し
	IDシェアレジスタアドレス(上位)	00h	読み出しの起点となるIDシェアレジスタアドレス
データ	IDシェアレジスタアドレス(下位)	00h	=Share read data 0 (上位):0000h
) —)	レジスタ数(上位)	00h	起点のIDシェアレジスタアドレスから読み出す
	レジスタ数(下位)	0Eh	レジスタの数=14個(000Eh)※
エラーチェック (下位)		C5h	CDC 16の計算は開
エラーチェック (上位)		20h	- CRC-16の計算結果

- ※ レジスタ数=(読み出しを行なうIDシェアレジスタアドレス数+1) × Share control number
 - 読み出しを行なうレジスタアドレス数:6(0000h~0005h)
 - +1:サーバー間エラーチェック
 - Share control number: 2



IDシェアモードのレジスタ数は、RS-485通信の他の送信モードとは算出方法が異なりますのでご注意ください。

レスポンス(IDシェアモード)

フィールド名称			データ	内容
サーバー	アドレ	ノス	0Fh	クエリと同じ値
ファンク	フション	ノコード	03h	クエリと同じ値
	バイ	卜数	1Ch	クエリのレジスタ数の2倍の値
		IDシェアレジスタアドレスのリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0000hの
		IDシェアレジスタアドレスのリード値(下位)	00h	読み出し値=現在アラーム(上位):0000h
		IDシェアレジスタアドレス+1のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0001hの
		IDシェアレジスタアドレス+1のリード値(下位)	00h	読み出し値=現在アラーム(下位):0000h
		IDシェアレジスタアドレス+2のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0002hの
		IDシェアレジスタアドレス+2のリード値(下位)	00h	読み出し値=ドライバ温度(上位):0000h
データ	 <u>*</u> 1	IDシェアレジスタアドレス+3のリード値(上位)	01h	IDシェアレジスタアドレス0003hの
	**	IDシェアレジスタアドレス+3のリード値(下位)	7Fh	読み出し値=ドライバ温度(下位):017Fh
		IDシェアレジスタアドレス+4のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0004hの
		IDシェアレジスタアドレス+4のリード値(下位)	00h	読み出し値=モーター温度(上位):0000h
		IDシェアレジスタアドレス+5のリード値(上位)	01h	IDシェアレジスタアドレス0005hの
		IDシェアレジスタアドレス+5のリード値(下位)	AAh	読み出し値=モーター温度(下位):01AAh
		サーバー間用エラーチェック(下位)※3	B6h	CRC-16の計算結果
		サーバー間用エラーチェック (上位) ※3	10h	(モニタ値によって値が変わります。)
		IDシェアレジスタアドレスのリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0000hの
		IDシェアレジスタアドレスのリード値(下位)	00h	読み出し値=現在アラーム(上位):0000h
		IDシェアレジスタアドレス+1のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0001hの
		IDシェアレジスタアドレス+1のリード値(下位)	30h	読み出し値=現在アラーム(下位):0030h
		IDシェアレジスタアドレス+2のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0002hの
		IDシェアレジスタアドレス+2のリード値(下位)	00h	読み出し値=ドライバ温度(上位):0000h
データ	×2	IDシェアレジスタアドレス+3のリード値(上位)	01h	IDシェアレジスタアドレス0003hの
	~~	IDシェアレジスタアドレス+3のリード値(下位)	C2h	読み出し値=ドライバ温度(下位):01C2h
		IDシェアレジスタアドレス+4のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0004hの
		IDシェアレジスタアドレス+4のリード値(下位)	00h	読み出し値=モーター温度(上位):0000h
		IDシェアレジスタアドレス+5のリード値(上位)	02h	IDシェアレジスタアドレス0005hの
		IDシェアレジスタアドレス+5のリード値(下位)	1Ah	読み出し値=モーター温度(下位):021Ah
		サーバー間用エラーチェック(下位)※3	ACh	CRC-16の計算結果
		サーバー間用エラーチェック(上位)※3	AAh	(モニタ値によって値が変わります。)
エラーチ	チェック	7 (下位)	00h	 CRC-16の計算結果
エラーチ	チェック	7 (上位)	00h	これで「ひり町井市山木

^{※1} サーバーアドレス1 (Share control local ID:1)

^{※2} サーバーアドレス2(Share control local ID:2)

^{※3} 各サーバーにデータが送られるたびに、それまでに送られたデータのエラーチェックを行ないます。

■ 書き込みの例

「ダイレクトデータ運転 速度」、「ダイレクトデータ運転 起動・変速レート」、「ダイレクトデータ運転 停止レート」をサーバーアドレス1とサーバーアドレス2に書き込みます。

		サーバーア	7ドレス1	サーバーアドレス2		
内容	IDシェアレジスタアドレス	書き込む値	10進数の 表示	書き込む値	10進数の 表示	
ダイレクトデータ運転 速度(上位)	0000h(0):Share write data 0(上位)	0000h	1.000	0000h	2,000	
ダイレクトデータ運転 速度(下位)	0001h(1):Share write data 0(下位)	03E8h	1,000	07D0h		
ダイレクトデータ運転 起動・変速レート(上位)	0002h(2):Share write data 1(上位)	0000h	1.000	0000h	2.000	
ダイレクトデータ運転 起動・変速レート(下位)	0003h(3):Share write data 1(下位)	03E8h	1,000	07D0h	2,000	
ダイレクトデータ運転 停止レート(上位)	0004h(4):Share write data 2(上位)	0000h	2,000	0000h	E 000	
ダイレクトデータ運転 停止レート(下位)	0005h(5):Share write data 2(下位)	07D0h	2,000	1388h	5,000	

クエリ(IDシェアモード)

フィールド名称		データ	内容	
サーバー	サーバーアドレス		0Fh	シェアグループアドレス15
ファンク	フション	ソコード	10h	複数の保持レジスタへの書き込み
	IDシェアレジスタアドレス (上位)		00h	書き込みの起点となるIDシェアレジスタ アドレス=Share write data 0(上位):
	IDシェアレジスタアドレス (下位)		00h	0000h
	レジ	スタ数(上位)	00h	 起点のIDシェアレジスタアドレスから
	レジ	スタ数(下位)	0Ch	書き込むレジスタの数=12個(000Ch)※1
	バイ	ト数	18h	クエリのレジスタ数の2倍の値
		IDシェアレジスタアドレスのライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0000hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転 速度
		IDシェアレジスタアドレスのライト値(下位)	00h	(上位):0000h
		IDシェアレジスタアドレス+1のライト値(上位)	03h	IDシェアレジスタアドレス0001hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転 速度
データ		IDシェアレジスタアドレス+1のライト値(下位)	E8h	(下位):03E8h
		IDシェアレジスタアドレス+2のライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0002hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転
	*2	IDシェアレジスタアドレス+2のライト値(下位)	00h	
	* 2	IDシェアレジスタアドレス+3のライト値(上位)	03h	IDシェアレジスタアドレス0003hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転
		IDシェアレジスタアドレス+3のライト値(下位)	E8h	起動・変速レート(下位):03E8h
		IDシェアレジスタアドレス+4のライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0004hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転
		IDシェアレジスタアドレス+4のライト値(下位)	00h	音さ込み値=ダイレクトデータ連転 停止レート(上位):0000h
		IDシェアレジスタアドレス+5のライト値(上位)	07h	IDシェアレジスタアドレス0005hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転
		IDシェアレジスタアドレス+5のライト値(下位)	D0h	停止レート(下位):07D0h

フィールド名称			データ	内容	
		IDシェアレジスタアドレスのライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0000hの	
				IDシェアレジスタアドレスのライト値(下位)	00h
		IDシェアレジスタアドレス+1のライト値(上位)	07h	IDシェアレジスタアドレス0001hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転 速度	
		IDシェアレジスタアドレス+1のライト値(下位)	D0h	音さ込み値 - タイレンドナータ連転 速度	
		IDシェアレジスタアドレス+2のライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0002hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転	
="	データ ※3	IDシェアレジスタアドレス+2のライト値(下位)	00h	起動・変速レート(上位):0000h	
) —)		IDシェアレジスタアドレス+3のライト値(上位)	07h	IDシェアレジスタアドレス0003hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転	
		IDシェアレジスタアドレス+3のライト値(下位)	D0h		
		IDシェアレジスタアドレス+4のライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0004hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転	
		IDシェアレジスタアドレス+4のライト値(下位)	00h	音さ込み値	
		IDシェアレジスタアドレス+5のライト値(上位)	13h	IDシェアレジスタアドレス0005hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転	
		IDシェアレジスタアドレス+5のライト値(下位)	88h	音さ込の値	
エラーチェック(下位)		99h	- CRC-16の計算結果		
エラーチ	チェック	フ(上位)	21h	CKC-1000 昇和木	

- ※1 レジスタ数 = (Share control number) × 書き込みを行なうIDシェアレジスタアドレス数
 - Share control number: 2
 - 書き込みを行なうレジスタアドレス数:6(0000h~0005h)
- ※2 サーバーアドレス1 (Share control local ID:1)
- ※3 サーバーアドレス2(Share control local ID:2)



重要)IDシェアモードのレジスタ数は、RS-485通信の他の送信モードとは算出方法が異なりますのでご注意く ださい。

レスポンス(IDシェアモード)

	フィールド名称		内容
サーバーア	アドレス	0Fh	クエリと同じ値
ファンクションコード		10h	クエリと同じ値
	IDシェアレジスタアドレス(上位)	00h	クエリと同じ値
データ	IDシェアレジスタアドレス(下位)	00h	フェッと同じ値
) — 9	レジスタ数(上位)	00h	クエリと同じ値
	レジスタ数(下位)	0Ch	フェッと同じ値
エラーチェック(下位)		C1h	- CRC-16の計算結果
エラーチェ	:ック(上位)	22h	CRC-100月昇和未

■ 読み出し/書き込みの例

「ダイレクトデータ運転 速度」、「ダイレクトデータ運転 起動・変速レート」、「ダイレクトデータ運転 停止レート」の値を書き込んでから、「現在アラーム」、「ドライバ温度」、「モーター温度」を読み出します。

			′ドレス1	サーバーアドレス2		
内容	IDシェアレジスタアドレス	書き込む値	10進数の 表示	書き込む値	10進数の 表示	
ダイレクトデータ運転 速度(上位)	0000h(0):Share write data 0(上位)	0000h	1.000	0000h	2,000	
ダイレクトデータ運転 速度 (下位)	0001h(1):Share write data 0(下位)	03E8h	1,000	07D0h		
ダイレクトデータ運転 起動・変速レート(上位)	0002h(2):Share write data 1(上位)	0000h	1.000	0000h	2.000	
ダイレクトデータ運転 起動・変速レート(下位)	0003h(3):Share write data 1(下位)	03E8h	1,000	07D0h	2,000	
ダイレクトデータ運転 停止レート(上位)	0004h(4):Share write data 2(上位)	0000h	2.000	0000h	5.000	
ダイレクトデータ運転 停止レート(下位)	0005h(5):Share write data 2(下位)	07D0h	2,000	1388h	5,000	

			レス1	サーバーアドレス2	
内容	IDシェアレジスタアドレス	読み出される値	10進数の 表示	読み出される値	10進数の 表示
現在アラーム(上位)	0000h(0): Share read data 0(上位)	0000h	0	0000h	48
現在アラーム(下位)	0001h(1): Share read data 0(下位)	0000h		0030h	40
ドライバ温度(上位)	0002h(2): Share read data 1(上位)	0000h	383	0000h	450
ドライバ温度(下位)	0003h(3): Share read data 1(下位)	017Fh	303	01C2h	450
モーター温度(上位)	0004h(4): Share read data 2(上位)	0000h	426	0000h	538
モーター温度(下位)	0005h(5): Share read data 2(下位)	01AAh	420	021Ah	236

クエリ(IDシェアモード)

フィールド名称			内容
サーバー	-アドレス	0Fh	シェアグループアドレス15
ファンク	<i>7</i> ションコード	17h	複数の保持レジスタの読み出し/書き込み
	(読み出し)IDシェアレジスタアドレス(上位)	00h	読み出しの起点となるIDシェアレジスターアドレス=Share read data 0 (上位):
	(読み出し)IDシェアレジスタアドレス(下位)	00h	0000h
	(読み出し)レジスタ数(上位)	00h	起点のIDシェアレジスタアドレスから
	(読み出し)レジスタ数(下位)	0Eh	読み出すレジスタの数=14個(000Eh)※1
データ	(書き込み)IDシェアレジスタアドレス(上位)	00h	書き込みの起点となるIDシェアレジスターアドレス=Share write data 0(上位):
	(書き込み)IDシェアレジスタアドレス(下位)	00h	の000h
	(書き込み)レジスタ数(上位)	00h	起点のIDシェアレジスタアドレスから
	(書き込み)レジスタ数(下位)	0Ch	書き込むレジスタの数=12個(000Ch)※2
	(書き込み)バイト数	18h	クエリのレジスタ数の2倍の値

		フィールド名称	データ	内容
		IDシェアレジスタアドレスのライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0000hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転 速度
		IDシェアレジスタアドレスのライト値(下位)	00h	音さ込み値 - ダイレクトナーダ連転 迷皮 (上位):0000h
		IDシェアレジスタアドレス+1のライト値(上位)	03h	IDシェアレジスタアドレス0001hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転 速度
		IDシェアレジスタアドレス+1のライト値(下位)	E8h	音さ込み他 - ダイレクトナーダ連転 迷皮 (下位):03E8h
		IDシェアレジスタアドレス+2のライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0002hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転
	*3	IDシェアレジスタアドレス+2のライト値(下位)	00h	
		IDシェアレジスタアドレス+3のライト値(上位)	03h	IDシェアレジスタアドレス0003hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転
		IDシェアレジスタアドレス+3のライト値(下位)	E8h	書き込み他 - ライレクトナータ連転 起動・変速レート(下位):03E8h
		IDシェアレジスタアドレス+4のライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0004hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転
		IDシェアレジスタアドレス+4のライト値(下位)	00h	音さ込み値 - ダイレンドナータ連転
		IDシェアレジスタアドレス+5のライト値(上位)	07h	IDシェアレジスタアドレス0005hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転
データ		IDシェアレジスタアドレス+5のライト値(下位)	D0h	信として
		IDシェアレジスタアドレスのライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0000hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転 速度
		IDシェアレジスタアドレスのライト値(下位)	00h	(上位):0000h
		IDシェアレジスタアドレス+1のライト値(上位)	07h	IDシェアレジスタアドレス0001hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転 速度
		IDシェアレジスタアドレス+1のライト値(下位)	D0h	(下位):07D0h
		IDシェアレジスタアドレス+2のライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0002hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転
	<u>*4</u>	IDシェアレジスタアドレス+2のライト値(下位)	00h	起動・変速レート(上位):0000h
	~~	IDシェアレジスタアドレス+3のライト値(上位)	07h	IDシェアレジスタアドレス0003hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転
		IDシェアレジスタアドレス+3のライト値(下位)	D0h	起動・変速レート(下位):07D0h
		IDシェアレジスタアドレス+4のライト値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0004hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転
		IDシェアレジスタアドレス+4のライト値(下位)	00h	停止レート(上位):0000h
		IDシェアレジスタアドレス+5のライト値(上位)	13h	IDシェアレジスタアドレス0005hの 書き込み値=ダイレクトデータ運転
		IDシェアレジスタアドレス+5のライト値(下位)	88h	停止レート(下位):1388h
エラーチ			A2h	- CRC-16の計算結果
エラーチ	ニェック	(上位)	94h	5

- **1 レジスタ数 = (読み出しを行なうIDシェアレジスタアドレス数+1) \times Share control number
 - 読み出しを行なうレジスタアドレス数:6(0000h~0005h)
 - +1:サーバー間エラーチェック
 - Share control number: 2
- ※2 レジスタ数 = (Share control number) × 書き込みを行なうIDシェアレジスタアドレス数
 - Share control number: 2
 - 書き込みを行なうレジスタアドレス数:6(0000h~0005h)
- ※3 サーバーアドレス1 (Share control local ID:1)
- ※4 サーバーアドレス2(Share control local ID:2)



IDシェアモードのレジスタ数は、RS-485通信の他の送信モードとは算出方法が異なりますのでご注意ください。

レスポンス(IDシェアモード)

		フィールド名称	データ	内容
サーバー	アドレ	,'Z	0Fh	クエリと同じ値
ファンク	7ション	/コード	17h	クエリと同じ値
	(読み	出し)バイト数	1Ch	クエリのレジスタ数の2倍の値
		IDシェアレジスタアドレスのリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0000hの
		IDシェアレジスタアドレスのリード値(下位)	00h	読み出し値=現在アラーム(上位):0000h
		IDシェアレジスタアドレス+1のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0001hの
		IDシェアレジスタアドレス+1のリード値(下位)	00h	読み出し値=現在アラーム(下位):0000h
		IDシェアレジスタアドレス+2のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0002hの
		IDシェアレジスタアドレス+2のリード値(下位)	00h	読み出し値=ドライバ温度(上位):0000h
	<u>*</u> 1	IDシェアレジスタアドレス+3のリード値(上位)	01h	IDシェアレジスタアドレス0003hの
	* 1	IDシェアレジスタアドレス+3のリード値(下位)	7Fh	読み出し値=ドライバ温度(下位):017Fh
		IDシェアレジスタアドレス+4のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0004hの
		IDシェアレジスタアドレス+4のリード値(下位)	00h	読み出し値=モーター温度(上位):0000h
		IDシェアレジスタアドレス+5のリード値(上位)	01h	IDシェアレジスタアドレス0005hの
		IDシェアレジスタアドレス+5のリード値(下位)	AAh	読み出し値=モーター温度(下位):01AAh
		サーバー間用エラーチェック(下位)※3	A2h	- CRC-16の計算結果
データ		サーバー間用エラーチェック(上位)※3	04h	(モニタ値によって値が変わります。)
		IDシェアレジスタアドレスのリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0000hの
		IDシェアレジスタアドレスのリード値(下位)	00h	読み出し値=現在アラーム(上位):0000h
		IDシェアレジスタアドレス+1のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0001hの
		IDシェアレジスタアドレス+1のリード値(下位)	30h	読み出し値=現在アラーム(下位):0030h
		IDシェアレジスタアドレス+2のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0002hの
		IDシェアレジスタアドレス+2のリード値(下位)	00h	読み出し値=ドライバ温度(上位):0000h
	<u>*2</u>	IDシェアレジスタアドレス+3のリード値(上位)	01h	IDシェアレジスタアドレス0003hの
	% 2	IDシェアレジスタアドレス+3のリード値(下位)	C2h	読み出し値=ドライバ温度(下位):01C2h
		IDシェアレジスタアドレス+4のリード値(上位)	00h	IDシェアレジスタアドレス0004hの
		IDシェアレジスタアドレス+4のリード値(下位)	00h	読み出し値=モーター温度(上位):0000h
		IDシェアレジスタアドレス+5のリード値(上位)	02h	IDシェアレジスタアドレス0005hの
		IDシェアレジスタアドレス+5のリード値(下位)	1Ah	読み出し値=モーター温度(下位):021Ah
		サーバー間用エラーチェック(下位)※3	ACh	CRC-16の計算結果
		サーバー間用エラーチェック(上位)※3	AAh	(モニタ値によって値が変わります。)
エラーチ	ニェック	(下位)	00h	- CRC-16の計算結果
エラーチ	エック	(上位)	00h	CNC-1000計昇和木

^{※1} サーバーアドレス1 (Share control local ID:1)

^{※2} サーバーアドレス2(Share control local ID:2)

^{※3} 各サーバーにデータが送られるたびに、それまでに送られたデータのエラーチェックを行ないます。

9 アドレス/コード一覧

この章で説明していないアドレス/コードについては、**AZ**シリーズ 機能編をご覧ください。 この章では次の内容を記載しています。

- miniドライバ特有のアドレス/コード
- AZシリーズ 機能編に記載されているアドレス/コードのうち、miniドライバに対応していないもの

9-1 miniドライバ特有のアドレス/コード

miniドライバ特有のアドレス/コードと、AZシリーズ 機能編に記載されているアドレス/コードのうち、内容がminiドライバ特有のものを記載しています。

■ モニタコマンド

	us通信 アドレス	名称	内容				FAネットワーク 命令コード		
上位	下位						7 — — — —		
00D4h (212)	00D5h (213)	ダイレクト1/0	拡張入力と仮想 (bitの配置 →			206Ah (8298)			
0148h (328)	0149h (329)	主電源電圧	主電源の電圧を	を示します。(20A4h (8356)			
				機能設定スイッチ(SW1)の入力状態を示します。 読み出された値と機能設定スイッチ(SW1)の関係は次のと おりです。					
			READの値	SW1-No.3	SW1-No.2	SW1-No.1			
			0	ON	ON	ON			
014Ah	014Bh		1	ON	ON	OFF	20A5h		
(330)	(331)	DIP SW	2	ON	OFF	ON	(8357)		
			3	ON	OFF	OFF			
			4	OFF	ON	ON			
			5	OFF	ON	OFF			
			6	OFF	OFF	ON			
			7	OFF	OFF	OFF			
0150h (336)	0151h (337)	RS-485受信フレーム カウンタ	RS-485通信(<i>l</i> ます。	RS-485通信 (Modbus) によるメッセージの受信回数を示します。					
0170h (368)	0171h (369)	1/0ステータス1					20B8h (8376)		
0172h (370)	0173h (371)	1/0ステータス2					20B9h (8377)		
0174h (372)	0175h (373)	1/0ステータス3					20BAh (8378)		
0176h (374)	0177h (375)	1/0ステータス4	, 内部I/OのON	I/OFF状態を示	₹します。		20BBh (8379)		
0178h (376)	0179h (377)	1/0ステータス5	(bitの配置□>	45ページ)			20BCh (8380)		
017Ah (378)	017Bh (379)	1/0ステータス6							
017Ch (380)	017Dh (381)	I/Oステータス7		20BEh (8382)					
017Eh	017Fh	1/07 = -879					20BFh		
(382)	(383)	I/Oステータス8					(8383)		
0A0Ah	0A0Bh	アラーム履歴詳細				2505h			
(2570)	(2571)	(R-I/O入力)	アラーム履歴の内容を示します。 (9477)						

ダイレクトI/O

ダイレクトI/Oのbitの配置を示します。

Modbus通信 レジスタアドレス		内容						FAネットワーク 命令コード	
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	
00D4h (212)	_	_	_	_	_	_	_	_	
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	_	_	_	_	_	_	_	_	206Ah
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	(8298)
00D5h	VIR-IN3	VIR-IN2	VIR-IN1	VIR-IN0	_	_	_	_	
(213)	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	_	_	_	_	_	_	_	_	

● I/Oステータス

内部I/Oのbitの配置を示します。

入力信号

<u> </u>									
Modbus通信 レジスタアドレス				内	容				FAネットワーク 命令コード
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	
0470	SLIT	HOMES	RV-LS	FW-LS	RV-BLK	FW-BLK	_	_	
0170h (368)	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
(300)	SPD-LMT	CRNT- LMT	T-MODE	_	_	CCM	_	HMI	20B8h
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	(8376)
0171h	_	INFO-CLR	LAT-CLR	_	_	EL-PRST	P-PRESET	ALM-RST	
(369)	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
(303)	BREAK- ATSQ	PAUSE	STOP	STOP- COFF	CLR	C-ON	FREE	未使用	
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	
0172h	_	_	RV-PSH	FW-PSH	RV-SPD	FW-SPD	RV-POS	FW-POS	
(370)	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
(37 0)	RV- JOG-C	FW- JOG-C	RV- JOG-P	FW- JOG-P	RV- JOG-H	FW- JOG-H	RV-JOG	FW-JOG	20B9h
0173h	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	(8377)
	D-SEL7	D-SEL6	D-SEL5	D-SEL4	D-SEL3	D-SEL2	D-SEL1	D-SEL0	
(371)	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	_	_	ZHOME	HOME	NEXT	_	SSTART	START	
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	
0174h	R15	R14	R13	R12	R11	R10	R9	R8	
(372)	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	R7	R6	R5	R4	R3	R2	R1	R0	20BAh
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	(8378)
0175h	_	_	_	_	TEACH	_	_	_	
(373)	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	M7	M6	M5	M4	M3	M2	M1	MO	
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	
0176h	_	_	1	_	_	_	_	_	
(374)	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	_	_	_	_	_	_	_	_	20BBh
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	(8379)
0177h	_	_	_	_	_	_	_	_	
(375)	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	
	_	_	_	_	_	_	_	_	

出力信号

Modbus通信	内容								FAネットワーク	
レジスタアドレス									命令コード	
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8		
0178h	MAREA	_	TIM	RND- ZERO	ZSG	RV-SLS	FW-SLS	RND-OVF		
(376)	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
	ORGN- STLD	PRST- STLD	PRST-DIS	_	_	ELPRST- MON	ABSPEN	HOME- END	20BCh	
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	(8380)	
0179h	AUTO- CD	CRNT	VA	TLC	_	IN-POS	_	SYS-BSY		
(377)	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
	INFO	MOVE	_	READY	SYS-RDY	ALM-B	ALM-A	CONST- OFF		
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8		
017Ah	_	_	_	_	_	_	-	_		
(378)	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
(_	_	USR- OUT1	USR- OUT0	_	_	_	_	20BDh	
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	(8381)	
017Bh (379)	_	_	_	_	_	_	MBC	MPS		
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
	AREA7	AREA6	AREA5	AREA4	AREA3	AREA2	AREA1	AREA0		
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8		
017Ch	D-END7	D-END6	D-END5	D-END4	D-END3	D-END2	D-END1	D-END0		
(380)	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
	M-ACT7	M-ACT6	M-ACT5	M-ACT4	M-ACT3	M-ACT2	M-ACT1	M-ACT0		
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	20BEh	
017Dh	M-CHG	_	DCMD- FULL	DCMD- RDY	_	NEXT- LAT	JUMP1- LAT	JUMP0- LAT	(8382)	
(381)	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
	DELAY- BSY	SEQ-BSY	PAUSE- BSY	OPE-BSY	_	_	SPD- LMTD	CRNT- LMTD		
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8		
017Eh	INFO- RBT	INFO- CFG	INFO- IOTEST	INFO- DSLMTD	_	_	_	_		
(382)	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
	_	_	INFO- ODO	INFO- TRIP	INFO- CULD1	INFO- CULD0	INFO- RV-OT	INFO- FW-OT	20BFh	
	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	(8383)	
017Fh	INFO- NET-E	INFO- RND-E	INFO- EGR-E	_	INFO-PR- REQ	INFO- ZHOME	INFO- START	INFO-SPD		
(383)	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
	_	INFO- OLTIME	INFO- UVOLT	INFO- OVOLT	INFO- MTRTMP	INFO- DRVTMP	INFO- POSERR	INFO- USRIO		

■ パラメータR/Wコマンド

パラメータの反映タイミングは表のとおりです。 本書では、それぞれの反映タイミングをアルファベットで表わしています。

表記	内容	詳細
Α	即時反映	パラメータを書き込むと、すぐに再計算とセットアップが行なわれます。
В	運転停止後に反映	運転を停止すると、再計算とセットアップが行なわれます。
С	Configurationの実行後に反映	Configurationの実行後または主電源と制御電源の再投入後に再計算と セットアップが行なわれます。
D	主電源と制御電源の再投入後に反映	主電源と制御電源の再投入後に再計算とセットアップが行なわれます。

● 基本設定パラメータ

	Modbus通信 レジスタアドレス 名称		内容		FAネットワーク 命令コード	
上位	下位				READ	WRITE
03FAh (1018)	03FBh (1019)	電源電圧モード	主電源の電圧モードを設定します。主電源の電圧モードは、主電源投入後50 ms間で判定しています。主電源の立ち上がりが遅い、または主電源の電圧が不安定なときは、「0:DC24Vモード」または「1:DC48Vモード」を設定してください。 【設定範囲】 -1:自動判別(入力された主電源の電圧を自動で判別) 0:DC24 Vモード 1:DC48 Vモード [初期値:-1]	D	01FDh (509)	11FDh (4605)

● インフォメーション設定パラメータ

Modbus通信 レジスタアドレス		名称	内容	反映	FAネットワーク 命令コード	
上位	下位				READ	WRITE
0356h (854)	0357h (855)	過電圧インフォメーション (INFO-OVOLT)	過電圧インフォメーション(INFO-OVOLT) の発生条件を設定します。 【設定範囲】 140~630(1=0.1 V) [初期値:630]	А	01ABh (427)	11ABh (4523)
0358h (856)	0359h (857)	不足電圧インフォメーション (INFO-UVOLT)	不足電圧インフォメーション(INFO-UVOLT)の発生条件を設定します。 【設定範囲】 140~630(1=0.1 V) [初期値:140]	А	01ACh (428)	11ACh (4524)

● LED状態表示設定パラメータ

Modbus通信 レジスタアドレス		名称	内容	反映	FAネットワーク 命令コード	
上位	下位				READ	WRITE
03D0h (976)	03D1h (977)	起動時GREEN点滅回数	主電源投入時にC-DAT/C-ERR LEDの緑色を 点滅させる回数を設定します。 【設定範囲】 0~9回 [初期値:0]	А	01E8h (488)	11E8h (4584)
03D2h (978)	03D3h (979)	起動時RED点滅回数	主電源投入時にC-DAT/C-ERR LEDの赤色を 点滅させる回数を設定します。 【設定範囲】 0~9回 [初期値:0]	А	01E9h (489)	11E9h (4585)

	us通信 アドレス	名称	内容	反映	FAネッ 命令コ	トワークコード
 上位	下位		. 32	,,,,,,	READ	WRITE
03D4h (980)	03D5h (981)	起動時BLUE点滅回数	主電源投入時にC-DAT/C-ERR LEDの青色を 点滅させる回数を設定します。 【設定範囲】 0〜9回 [初期値:0]		01EAh (490)	11EAh (4586)
03EAh (1002)	03EBh (1003)	LED-OUT制御	POWER/ALARM LEDおよびC-DAT/C-ERR LEDが表示する情報を設定します。 【設定範囲】 次表で確認してください。 [初期値:1]	Α	01F5h (501)	11F5h (4597)
03F4h (1012)	03F5h (1013)	 LED-OUT-BLUE機能 (I/Oステータス出力選択時)	青色のLEDで表示する出力信号を選択します。※ 【設定範囲】 出力信号一覧 → 51ページ [初期値:128(CONST-OFF)]	Α	01FAh (506)	11FAh (4602)
03F6h (1014)	03F7h (1015)	LED-OUT-BLUE論理 (I/Oステータス出力選択時)	青色のLEDで表示する出力信号の接点設定を変更します。 【設定範囲】 0:反転しない 1:反転する [初期値:0]	А	01FBh (507)	11FBh (4603)
03F8h (1016)	03F9h (1017)	LED (PWR/C-DAT) 色切り替え	POWER/ALARM LEDおよびC-DAT/C-ERR LEDの点灯色を設定します。 【設定範囲】 0:緑色 1:白色 [初期値:0]	А	01FCh (508)	11FCh (4604)

※「LED-OUT制御」パラメータを「O」に設定した場合に動作します。

「LED-OUT制御」パラメータの設定範囲

設定値	POWER/ALARM LED C-DAT/C-ERR LED				
-3	LEDを点灯させない※				
-2	LEDを点灯させない(アラーム発生時を除く)※				
-1		LEDを点灯させない			
0	通常動作	I/Oステータス			
1		通常動作			

[※] POWER/ALARM LEDは主電源投入時に最大で1秒間赤色に点灯します。

● RS-485通信設定パラメータ

Modbus通信 レジスタアドレス		名称	内容		FAネットワーク 命令コード	
上位	下位				READ	WRITE
138Ch (5004)	138Dh (5005)	通信異常アラーム (Modbus)	設定した回数だけRS-485通信異常が発生すると、 RS-485通信異常のアラームが発生します。 【設定範囲】 0(無効)、1~10回 [初期値:3]	А	09C6h (2502)	19C6h (6598)

9-2 miniドライバに対応していないアドレス/コード

■ モニタコマンド

	us通信 アドレス	名称	FAネットワーク 命令コード	
上位	下位		7 ーしてい	
014Eh (334)	014Fh (335)	ROT SW1	20A7h (8359)	

■ 動力遮断機能設定パラメータ

すべて非対応です。

■ 1/0パラメータ

Modbus通信 レジスタアドレス		名称	FAネットワーク 命令コード	
上位	下位		READ	WRITE
0E18h	0E19h	PLS-XMODEパルス倍率	070Ch	170Ch
(3608)	(3609)		(1804)	(5900)
0E26h	0E27h	PLS-LOST判定方式	0713h	1713h
(3622)	(3623)		(1811)	(5907)
0E28h	0E29h	MON-REQ0対象設定	0714h	1714h
(3624)	(3625)		(1812)	(5908)
0E2Ah	0E2Bh	MON-REQ1対象設定	0715h	1715h
(3626)	(3627)		(1813)	(5909)
0E2Ch	0E2Dh	PLSOUT対象設定	0716h	1716h
(3628)	(3629)		(1814)	(5910)
0E2Eh	0E2Fh	PLSOUT最大周波数	0717h	1717h
(3630)	(3631)		(1815)	(5911)

■ ダイレクトI/O設定パラメータ

すべて非対応です。

■ 拡張入力設定パラメータ

すべて非対応です。

■ 差動出力設定パラメータ

すべて非対応です。

■ ドライバ動作設定パラメータ

	us通信 アドレス	名称	FAネットワーク 命令コード	
上位	下位		READ	WRITE
03E0h (992)	03E1h (993)	PULSE-I/F動作	01F0h (496)	11F0h (4592)

9-3 入出力信号 割り付け一覧

■ 入力信号

ネットワークで信号を割り付けるときは、信号名ではなく表の「割付No.」を使用してください。

割付No.	信号名	
0	未使用	
1	FREE	
2	C-ON	
3	CLR	
4	STOP-COFF	
5	STOP	
6	PAUSE	
7	BREAK-ATSQ	
8	ALM-RST	
9	P-PRESET	
10	EL-PRST	
13	LAT-CLR	
14	INFO-CLR	
16	HMI	
18	CCM	
21	T-MODE	
22	CRNT-LMT	
23	SPD-LMT	
26	FW-BLK	
27	RV-BLK	
28	FW-LS	
29	RV-LS	
30	HOMES	
31	SLIT	
32	START	
33	SSTART	

割付No.	信号名	
35	NEXT	
36	HOME	
37	ZHOME	
40	D-SEL0	
41	D-SEL1	
42	D-SEL2	
43	D-SEL3	
44	D-SEL4	
45	D-SEL5	
46	D-SEL6	
47	D-SEL7	
48	FW-JOG	
49	RV-JOG	
50	FW-JOG-H	
51	RV-JOG-H	
52	FW-JOG-P	
53	RV-JOG-P	
54	FW-JOG-C	
55	RV-JOG-C	
56	FW-POS	
57	RV-POS	
58	FW-SPD	
59	RV-SPD	
60	FW-PSH	
61	RV-PSH	
64	MO	

割付No.	信号名		
65	M1		
66	M2		
67	M3		
68	M4		
69	M5		
70	M6		
71	M7		
75	TEACH		
80	RO		
81	R1		
82	R2		
83	R3		
84	R4		
85	R5		
86	R6		
87	R7		
88	R8		
89	R9		
90	R10		
91	R11		
92	R12		
93	R13		
94	R14		
95	R15		

■ 出力信号

ネットワークで信号を割り付けるときは、信号名ではなく表の「割付No.」を使用してください。

割付No.	信号名
0	未使用
1	FREE_R
2	C-ON_R
3	CLR_R
4	STOP-COFF_R
5	STOP_R
6	PAUSE_R
7	BREAK-ATSQ_R
8	ALM-RST_R
9	P-PRESET_R
10	EL-PRST_R
13	LAT-CLR_R
14	INFO-CLR_R
16	HMI_R
18	CCM_R
21	T-MODE_R
22	CRNT-LMT_R
23	SPD-LMT_R
26	FW-BLK_R
27	RV-BLK_R
28	FW-LS_R
29	RV-LS_R
30	HOMES_R
31	SLIT_R
32	START_R
33	SSTART_R
35	NEXT_R
36	HOME_R
40	ZHOME_R D-SELO_R
41	D-SEL1 R
42	D-SEL2_R
43	D-SEL3 R
44	D-SEL4 R
45	D-SEL5_R
46	D-SEL6_R
47	D-SEL7_R
48	FW-JOG_R
49	RV-JOG_R
50	FW-JOG-H_R
51	RV-JOG-H_R
52	FW-JOG-P_R
53	RV-JOG-P_R
54	FW-JOG-C_R
55	RV-JOG-C_R
56	FW-POS_R
57	RV-POS_R
58	FW-SPD_R

は、信号名ではなく表の1割付No.				
割付No.	信号名			
59	RV-SPD_R			
60	FW-PSH_R			
61	RV-PSH_R			
64	M0_R			
65	M1_R			
66	M2_R			
67	M3_R			
68	M4_R			
69	M5_R			
70	M6_R			
71	M7_R			
75	TEACH_R			
80	RO_R			
81	R1_R			
82	R2_R			
83	R3_R			
84	R4_R			
85	R5_R			
86	R6_R			
87	R7_R			
88	R8_R			
89	R9_R			
90	R10_R			
91	R11_R			
92	R12_R			
93	R13_R			
94	R14_R			
95	R15_R			
128	CONST-OFF			
129	ALM-A			
130	ALM-B			
131	SYS-RDY			
132	READY			
134	MOVE			
136	SYS-BSY			
138	IN-POS			
140	TLC			
141	VA			
142	CRNT			
143	AUTO-CD			
144	HOME-END			
145	ABSPEN			
145	ELPRST-MON			
149	PRST-DIS			
150	PRST-STLD			
151	ORGN-STLD			
152	RND-OVF			
134	NIND-01			

0 (\ / \ 2 \ 0 \)				
割付No.	信号名			
153	FW-SLS			
154	RV-SLS			
155	ZSG			
156	RND-ZERO			
157	TIM			
159	MAREA			
160	AREA0			
161	AREA1			
162	AREA2			
163	AREA3			
164	AREA4			
165	AREA5			
166	AREA6			
167	AREA7			
168	MPS			
169	MBC			
180	USR-OUT0			
181	USR-OUT1			
192	CRNT-LMTD			
193	SPD-LMTD			
196	OPE-BSY			
197	PAUSE-BSY			
198	SEQ-BSY			
199	DELAY-BSY			
200	JUMP0-LAT			
201	JUMP1-LAT			
202	NEXT-LAT			
204	DCMD-RDY			
205	DCMD-FULL			
207	M-CHG			
208	M-ACT0			
209	M-ACT1			
210	M-ACT2			
211	M-ACT3			
212	M-ACT4			
213	M-ACT5			
214	M-ACT6			
215	M-ACT7			
216	D-END0			
217	D-END1			
218	D-END2			
219	D-END3			
220	D-END4			
221	D-END5			
222	D-END6			
223	D-END7			
224	INFO-USRIO			
225	INFO-POSERR			

割付No.	信号名
226	INFO-DRVTMP
227	INFO-MTRTMP
228	INFO-OVOLT
229	INFO-UVOLT
230	INFO-OLTIME
232	INFO-SPD
233	INFO-START
234	INFO-ZHOME
235	INFO-PR-REQ
237	INFO-EGR-E
238	INFO-RND-E
239	INFO-NET-E
240	INFO-FW-OT
241	INFO-RV-OT
242	INFO-CULD0
243	INFO-CULD1
244	INFO-TRIP
245	INFO-ODO
252	INFO-DSLMTD
253	INFO-IOTEST
254	INFO-CFG
255	INFO-RBT

10 点検・保守

10-1 点検

モーターの運転後は、定期的に次の項目について点検することをおすすめします。異常があるときは使用を中止し、お客様 ご相談センターにお問い合わせください。

■ 点検項目

- ドライバの開口部が目詰まりしていないか確認してください。
- ドライバの取付箇所に緩みがないか確認してください。
- ドライバの接続部に緩みがないか確認してください。
- ドライバに埃などが付着していないか確認してください。
- ドライバに異臭や異常がないか確認してください。



ドライバには半導体素子が使われています。静電気などによって半導体素子が破損するおそれがあるため、取り扱いには注意してください。

10-2 保証

■ 製品の保証について

保証期間中、お買い求めいただいた製品に当社の責により故障を生じた場合は、その製品の修理を無償で行ないます。 なお、保証範囲は製品本体(回路製品については製品本体および製品本体に組み込まれたソフトウェアに限ります)の修理に 限るものといたします。納入品の故障により誘発される損害およびお客様側での機会損失につきましては、当社は責任を負 いかねます。

また、製品の寿命による故障、消耗部品の交換は、この保証の対象とはなりません。

■ 保証期間

お買い求めいただいた製品の保証期間は、ご指定場所に納入後2年間といたします。

■ 免責事由

次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外するものといたします。

- 1) カタログまたは別途取り交わした仕様書等にて確認された以外の不適切な条件・環境・取り扱いならびに使用による場合
- 2) 故障の原因が納入品以外の事由による場合
- 3) 当社以外による改造または修理による場合
- 4) 製品本来の使い方以外の使用による場合
- 5) 当社出荷時の科学・技術の水準では予見できなかった事由による場合
- 6) その他天災、災害など当社側の責ではない原因による場合

以上の内容は、日本国内での取引および使用を前提としています。

10-3 廃棄

製品は、法令または自治体の指示に従って、正しく処分してください。

11 トラブルシューティング

11-1 通信異常の検出

通信に異常が発生したことを検出する機能で、通信エラーとアラームの2種類があります。

■ 通信エラー

RS-485通信異常(エラーコード84h)の通信エラーが発生すると、C-DAT/C-ERR LEDが赤色に点灯、POWER/ALARM LEDが青色に点滅します。その他の通信エラーが発生したときは、すべてのLEDは消灯したままです。 通信エラーは、「通信エラー履歴」コマンドまたはMEXE02で確認できます。



通信エラー履歴はRAMに保存されるため、ドライバの主電源と制御電源を切ると消去されます。

通信エラー一覧

RS-485通信の場合

原因の詳細はAZシリーズ 機能編でご確認ください。

通信エラーの種類	エラーコード	原因	
RS-485通信異常	84h	伝送異常が検出されました。	
コマンド未定義	88h	例外応答(例外コード01h、02h)が検出されました。	
ユーザーI/F通信中のため実行不可	89h	- 例外応答(例外コードO4h)が検出されました。	
NVメモリ処理中のため実行不可	8Ah	「例外心告(例外コート04川)が検出されるした。	
設定範囲外	8Ch	例外応答(例外コード03h、04h)が検出されました。	
コマンド実行不可	8Dh	例外応答(例外コード04h)が検出されました。	

FAネットワークの場合

エラー コード	通信エラーの種類	原因	処置
84h	RS-485通信異常	次の異常が検出されました。 • フレーミングエラー • BCCエラー	ネットワークコンバータとの接続を確認してください。RS-485通信の設定を確認してください。
88h	コマンド未定義	上位システムから要求されたコマンドは 未定義のため、実行できませんでした。	コマンドの設定値を確認してください。フレーム構成を確認してください。
89h	ユーザーI/F通信中の ため実行不可	MEXE02 とドライバ間で通信中のため、 上位システムから要求されたコマンドを 実行できませんでした。	MEXE02の処理が終了するまでお待ちく ださい。
8Ah	NVメモリ処理中の ため実行不可	ドライバがNVメモリ処理中のため、コマンドを実行できませんでした。 ・内部処理中(SYS-BSYがON) ・EEPROM異常のアラームが発生中	内部処理が終了するまでお待ちください。EEPROM異常が発生したときは、 MEXEO2またはRS-485通信でパラメータを初期化してください。
8Ch	設定範囲外	上位システムから要求された設定データ は範囲外のため、実行できませんでした。	設定データを確認してください。
8Dh	コマンド実行不可	コマンドが実行できないときに、実行し ようとしました。	ドライバの状態を確認してください。

■ 通信に関するアラーム

アラームが発生するとALM-A出力がON、ALM-B出力がOFFになり、モーターが停止します。同時にPOWER/ALARM LEDが赤色に点滅します。

● 通信に関するアラーム一覧

RS-485通信の場合

アラーム コード	アラームの種類	原因
84h	RS-485通信異常	「通信異常アラーム(Modbus)」パラメータに設定した回数だけ、RS-485 通信異常が連続して発生しました。
85h	RS-485通信タイムアウト	「通信タイムアウト(Modbus)」パラメータに設定した時間を経過しても、上位システムとの通信が行なわれませんでした。

FAネットワークの場合

アラーム コード	アラームの種類	原因
81h	ネットワークバス異常	モーターの動作中、ネットワークコンバータの上位ネットワークが解列 状態になりました。
83h	通信用スイッチ設定異常	機能設定スイッチ(SW1)のNo.3の設定が仕様外でした。
84h	RS-485通信異常	ネットワークコンバータとの通信異常が、3回連続して発生しました。
85h	RS-485通信タイムアウト	ネットワークコンバータとの通信が、200 ms以上経過しても行なわれませんでした。
8Eh	ネットワークコンバータ異常	ネットワークコンバータでアラームが発生しました。

11-2 アラーム

miniドライバに特有なアラームが発生するとモーターが停止します。同時にPOWER/ALARM LEDが赤色に点滅します。 このとき、モーターの電流が遮断されて、モーターの保持力がなくなります。電磁ブレーキ付モーターの場合は、電磁ブレーキが保持されます。

必ず、アラームが発生した原因を取り除き、安全を確保してから、次のどれかの方法でアラームを解除してください。

- RS-485通信のアラームリセットを実行する。
- ALM-RST入力をONにする。(ONエッジで有効です。)
- MEXE02でアラームリセットを実行する。
- 主電源と制御電源を再投入する。(制御電源を接続しない場合は主電源のみ)

ここでは、miniドライバに特有なアラームについて説明します。ここに記載されていないアラームが発生したときは、 AZシリーズ 機能編をご覧ください。

アラーム コード	LED 点滅回数	アラームの種類	原因	処置	解除方法
22h	3	過電圧	主電源の電圧が許容値(※)を 超えた。大きな慣性負荷を急停止し た。昇降運転を行なった。	主電源の入力電圧を確認してください。負荷を軽くしてください。加減速時間を長くする、または加減速レートを緩やかにしてください。	すべて可
29h	9	CPU周辺回路 異常	仕様を大きく上回る、または下回る温度を検出した。ドライバの内部回路が破損した。	 周囲温度、換気条件を見直してください。 主電源と制御電源を切り、ドライバが破損していないか確認してください。その後、主電源と制御電源を再投入してください。それでもアラームが解除されないときは、ドライバが破損しているおそれがあります。最寄りのお客様ご相談センターにお問い合わせください。 	主電源と 制御電源 の再投入

^{※ 「}電源電圧モード」パラメータがDC24 Vモードのときは36 V、DC48 Vモードのときは63 Vです。

11-3 インフォメーション

ドライバには、アラームが発生する前に出力されるインフォメーション機能が備わっています。

インフォメーションが発生すると、POWER/ALARM LEDが青色に点滅します。

ここでは、miniドライバに特有なインフォメーションについて説明します。ここに記載されていないインフォメーションが発生したときは、AZシリーズ 機能編をご覧ください。

インフォメーション の内容	インフォメーション ビット出力信号	原因	解除条件
過電圧	INFO-OVOLT	主電源の電圧が「過電圧インフォメーション」パラメータの設定値を超えた。大きな慣性負荷を急停止した。昇降運転を行なった。	主電源の電圧が「過電圧インフォ メーション」パラメータの設定値 を下回った。
不足電圧	INFO-UVOLT	主電源の電圧が、「不足電圧インフォメーション」パラメータの設定値を下回った。主電源が瞬間的に遮断された、または電圧が不足した。	主電源の電圧が、「不足電圧イン フォメーション」パラメータの設 定値を超えた。

関連するパラメータ

名称	内容	初期値
過電圧インフォメーション (INFO-OVOLT)	過電圧インフォメーション(INFO-OVOLT)の発生条件 を設定します。 【設定範囲】 140~630(1=0.1 V)	630
不足電圧インフォメーション (INFO-UVOLT)	不足電圧インフォメーション(INFO-UVOLT)の発生条件を設定します。 【設定範囲】 140~630(1=0.1 V)	140

故障の診断と処置 11-4

モーターの運転時、設定や接続の誤りなどで、モーター、ドライバが正常に動作しないことがあります。 モーターの運転操作を正常に行なえないときは、この章をご覧になり、適切な処置を行なってください。 それでも正常に運転できないときは、最寄りのお客様ご相談センターにお問い合わせください。

現象	予想される原因	処置
モーターが励磁しない。	モーターケーブルの接続不良。	モーターの接続を確認してください。
手でモーター出力軸を回せる。	FREE入力がONになっている。	FREE入力をOFFにしてください。
モーターを無励磁にしても、保持 トルクがある。	ダイナミックブレーキの影響。	C-ON入力やSTOP-COFF入力でモーターを無励磁にすると、ドライバ内部ではモーター巻線が短絡された状態となり、非通電時よりも大きな保持トルクが発生します(ダイナミックブレーキ)。ダイナミックブレーキを解除するには、主電源と制御電源を遮断するか、FREE入力をONにしてください。
	電磁ブレーキ付モーターの場合、電	• 電磁ブレーキの接続状態を確認してください。
	磁ブレーキが保持状態になっている。	● 制御電源の入力電圧をDC22.8 Vよりも高くしてくだ さい。
モーターが回転しない。	位置決め運転のとき、運転データに 位置(移動量)が設定されていない。	運転データを確認してください。
	JOG運転、高速JOG運転、および連続マクロ運転のとき、FWD方向の入力とRVS方向の入力が同時にONになっている。	FWD方向の入力とRVS方向の入力を両方ともOFFにしてから、片方だけをONにしてください。
	STOP入力がONになっている。	STOP入力をOFFにしてください。
モーターが指定した方向とは逆 へ回転する。	「モーター回転方向」パラメータの設 定が間違っている。	[モーター回転方向]パラメータの設定を確認してください。
ギヤヘッド出力軸がモーターと は逆方向へ回転する。	モーター出力軸と回転方向が逆にな るタイプのギヤを使用している。	TSギヤードタイプは、減速比が20と30のとき、モーターと逆方向へ回転します。ハーモニックギヤードタイプは、モーターと逆方向へ回転します。
	モーターケーブルや電源ケーブルの 接続不良。	モーターや主電源の接続を確認してください。
モーターの動作が不安定	「基本電流」パラメータの設定値が小 さすぎる。	「基本電流」パラメータの設定を確認してください。負荷に対してモーターの電流値が小さいとトルクも小さくなり、動作が不安定になります。
	「電源電圧モード」パラメータの設定 が間違っている。	「電源電圧モード」パラメータの設定を確認してください。
	主電源の立ち上がりが遅いまたは主 電源の電圧が不安定。	主電源の定格電圧に合わせて、「電源電圧モード」パラメータを「0:DC24 Vモード」または「1:DC48 Vモード」にしてください。
	負荷が小さい。	「基本電流」パラメータで電流を下げてください。負荷に対してモーターの出力トルクが大きすぎると、振動が大きくなります。
振動が大きい。	「電源電圧モード」パラメータの設定 が間違っている。	「電源電圧モード」パラメータの設定を確認してください。
	主電源の立ち上がりが遅いまたは主 電源の電圧が不安定。	主電源の定格電圧に合わせて、「電源電圧モード」パラメータを「0:DC24 Vモード」または「1:DC48 Vモード」にしてください。
電磁ブレーキが解放状態になら	電磁ブレーキに電源が供給されていない。	電磁ブレーキの接続状態を確認してください。
ない。	電磁ブレーキの電圧が不足している。	制御電源の入力電圧をDC22.8 Vよりも高くしてください。


(memo) アラームが発生しているときは、RS-485通信またはMEXE02でアラームの内容を確認してください。

12 ケーブル

12-1 接続ケーブル(ケーブルタイプ用)

■ 接続ケーブル/可動接続ケーブル(AZM14、AZM15、AZM24、AZM26用)

モーターとドライバを接続するときに使用します。



(memo) モーターを可動部分に取り付けるときは、可動ケーブルを使用してください。

● 接続ケーブル モーター/エンコーダ用


品名	長さ(m)
CCM005Z2AAF	0.5
CCM010Z2AAF	1
CCM030Z2AAF	3
CCM050Z2AAF	5
CCM100Z2AAF	10

● 可動接続ケーブル モーター/エンコーダ用

品名	長さ(m)
CCM005Z2AAR	0.5
CCM010Z2AAR	1
CCM030Z2AAR	3
CCM050Z2AAR	5
CCM100Z2AAR	10

■ 接続ケーブル/可動接続ケーブル(AZM46、AZM48、AZM66、AZM69用)

モーターとドライバを接続するときに使用します。 図は、電磁ブレーキ付モーターの場合です。



(memo) モーターを可動部分に取り付けるときは、可動ケーブルを使用してください。

● 接続ケーブル

モーター/エンコーダ用

品名	長さ(m)
CCM005Z2ABF	0.5
CCM010Z2ABF	1
CCM030Z2ABF	3
CCM050Z2ABF	5
CCM100Z2ABF	10

モーター/エンコーダ/電磁ブレーキ用

0.5
0.5
1
3
5
10

■ 可動接続ケーブル

モーター/エンコーダ用

品名	長さ(m)
CCM005Z2ABR	0.5
CCM010Z2ABR	1
CCM030Z2ABR	3
CCM050Z2ABR	5
CCM100Z2ABR	10

モーター/エンコーダ/電磁ブレーキ用

品名	長さ(m)
CCM005Z2ACR	0.5
CCM010Z2ACR	1
CCM030Z2ACR	3
CCM050Z2ACR	5
CCM100Z2ACR	10


■ 中継ケーブル/可動中継ケーブル

ドライバと接続ケーブルを中継するときに使用します。

モーターとドライバの距離を離す場合、使用している接続ケーブルの長さが足りないときに使用します。

中継ケーブル/可動中継ケーブルは、すべてのモーターに共通です。

図は、AZM14のモーターを接続した場合です。



※ 使用している接続ケーブルをお使いください。



- (memo) モーターを可動部分に取り付けるときは、可動ケーブルを使用してください。
 - 中継ケーブルを接続ケーブルに継ぎ足して延長するときは、ケーブル全長を10 m以下にしてください。

● 中継ケーブル

品名	長さ(m)
CCM010Z2ADFT	1
CCM030Z2ADFT	3
CCM050Z2ADFT	5


● 可動中継ケーブル

品名	長さ(m)
CCM010Z2ADRT	1
CCM030Z2ADRT	3
CCM050Z2ADRT	5


12-2 接続ケーブル(コネクタタイプ用)

■ 接続ケーブル/可動接続ケーブル

モーターとドライバを接続するときに使用します。



モーターからケーブルを引き出す方向によって、接続ケーブルの品名が異なります。図でご確認ください。



(memo) モーターを可動部分に取り付けるときは、可動ケーブルを使用してください。

● 接続ケーブル

長さ(m)	ケーブル引き出し方向		
	出力軸側	垂直	反出力軸側
0.2	CCM002Z1EFF	CCM002Z1EVF	CCM002Z1EBF
0.5	CCM005Z1EFF	CCM005Z1EVF	CCM005Z1EBF
1	CCM010Z1EFF	CCM010Z1EVF	CCM010Z1EBF
2	CCM020Z1EFF	CCM020Z1EVF	CCM020Z1EBF
3	CCM030Z1EFF	CCM030Z1EVF	CCM030Z1EBF
5	CCM050Z1EFF	CCM050Z1EVF	CCM050Z1EBF
7	CCM070Z1EFF	CCM070Z1EVF	CCM070Z1EBF
10	CCM100Z1EFF	CCM100Z1EVF	CCM100Z1EBF


● 可動接続ケーブル

長さ(m)	ケーブル引き出し方向		
	出力軸側	垂直	反出力軸側
0.5	CCM005Z1EFR	CCM005Z1EVR	CCM005Z1EBR
1	CCM010Z1EFR	CCM010Z1EVR	CCM010Z1EBR
2	CCM020Z1EFR	CCM020Z1EVR	CCM020Z1EBR
3	CCM030Z1EFR	CCM030Z1EVR	CCM030Z1EBR
5	CCM050Z1EFR	CCM050Z1EVR	CCM050Z1EBR
7	CCM070Z1EFR	CCM070Z1EVR	CCM070Z1EBR
10	CCM100Z1EFR	CCM100Z1EVR	CCM100Z1EBR

■ 中継ケーブル/可動中継ケーブル

ドライバと接続ケーブルを中継するときに使用します。

モーターとドライバの距離を離す場合、使用している接続ケーブルの長さが足りないときに使用します。



※ 使用している接続ケーブルをお使いください。



- モーターを可動部分に取り付けるときは、可動ケーブルを使用してください。
- 中継ケーブルを接続ケーブルに継ぎ足して延長するときは、ケーブル全長を10 m以下にしてください。

● 中継ケーブル

品名	長さ(m)
CCM010Z2ADFT	1
CCM030Z2ADFT	3
CCM050Z2ADFT	5

● 可動中継ケーブル

品名	長さ(m)
CCM010Z2ADRT	1
CCM030Z2ADRT	3
CCM050Z2ADRT	5

12-3 RS-485通信ケーブル

ドライバと、ネットワークコンバータやロボットコントローラMRC01を接続するときに使用します。

品名	長さ(m)
CC02FLT6	2
CC05FLT6	5



ドライバ間の接続には使用できません。

12-4 電源ケーブル

ドライバと電源を接続するときに使用します。


品名:LCD06Z2AY(0.6 m)

13 資料


13-1 タイミングチャート

■ 電源投入


● 制御電源を接続しない場合



● 制御電源を接続するとき



■ 励磁



13-2 仕様

■ 製品仕様

主電源	定格電圧	DC24 V±5 % DC48 V±5 %
	入力電流	0.4~3.7 A%1
	動作可能電圧	DC24 V入力時:DC20~32 V(DC22.8~32 V)※2 DC48 V入力時:DC40~55 V
制御電源	定格電圧	DC24 V±5 % DC48 V±5 %
	入力電流	0.15 A (0.4 A) %3
	動作可能電圧	DC24 V入力時:DC20~32 V(DC22.8~32 V)※2 DC48 V入力時:DC40~55 V

- ※1 組み合わせるモーターによって異なります。17ページで確認してください。
- ※2 ()内は、電磁ブレーキ付モーターを接続したときの値です。
- ※3 ()内は、電磁ブレーキ付モーターを接続したときの値です。 AZM46は0.23 Aになります。

■ 一般仕様

保護	等級	IP10
周囲温度		0~+50 ℃(凍結しないこと)
使用環境	湿度	85 %以下(結露しないこと)
	高度	海抜1,000 m以下
	雰囲気	腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。
	周囲温度	_25~+70 ℃(凍結しないこと)
保存環境	湿度	85 %以下(結露しないこと)
	高度	海抜3,000 m以下
	雰囲気	腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。

13-3 法令•規格

■ UL規格、CSA規格

この製品は、UL規格、CSA規格の認証を取得しています。 UL規格に関する認証情報については、APPENDIX UL Standards for **AZ** Seriesでご確認ください。

■ CEマーキング/UKCAマーキング

この製品は、次の指令/規則にもとづいてマーキングを実施しています。

● EU EMC指令/UK EMC規則

適合についての詳細は、20ページ「6-6 EMC指令/規則への適合」をご確認ください。

● EU RoHS指令/UK RoHS規則

この製品は規制値を超える物質は含有していません。

- このマニュアルの一部または全部を無断で転載、複製することは、禁止されています。 損傷や紛失などにより、マニュアルが必要なときは、最寄りの支店または営業所に請求してください。
- マニュアルに記載されている情報、回路、機器、および装置の利用に関して産業財産権上の問題が生じても、当社は一切の責任を負いません。
- 製品の性能、仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- マニュアルには正確な情報を記載するよう努めていますが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどにお気づきの点がありましたら、 最寄りのお客様ご相談センターまでご連絡ください。
- Orientalmotor、 QSTEP、およびABZOセンサは、日本その他の国におけるオリエンタルモーター株式会社の登録商標または商標です。

ModbusはSchneider Automation Inc.の登録商標です。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。このマニュアルに記載の他社製品名は推奨を目的としたもので、それらの製品の性能を保証するものではありません。オリエンタルモーター株式会社は、他社製品の性能につきましては一切の責任を負いません。

© Copyright ORIENTAL MOTOR CO., LTD. 2021

2025年3月制作

オリエンタルモーター株式会社 お客様ご相談センター

TEL 0120-925-410